



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES

TEMA:

REDISEÑO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “REPÚBLICA DE COSTA RICA”

AUTORA:

Evelyn Solange Salazar Herrera

Trabajo de Titulación Previo a la Obtención del Título de:

LICENCIADA EN DISEÑO DE INTERIORES

TUTORA:

Arq. Nury Cinzia Vanegas Aspiazu, Mgs.

GUAYAQUIL, ECUADOR

2019



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES

CERTIFICACIÓN

Certificamos que el presente trabajo de titulación, fue realizado en su totalidad por **Evelyn Solange Salazar Herrera**, como requerimiento para la obtención del título de

Licenciada en Diseño de Interiores.

TUTORA:

Arq. Nury Cinzia Vanegas Aspiazu, Mgs.

DIRECTOR DE LA CARRERA

Arq. Carlos Eduardo Castro Molestina, Mgs



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Yo, Evelyn Solange Salazar Herrera

DECLARO QUE:

El Trabajo de Titulación, Rediseño de la Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica”, previo a la obtención del título de **Licenciada en Diseño de Interiores**, ha sido desarrollado respetando derechos intelectuales de terceros conforme las citas que constan en el documento, cuyas fuentes se incorporan en las referencias o bibliografías. Consecuentemente este trabajo es de mi total autoría.

En virtud de esta declaración, me responsabilizo del contenido, veracidad y alcance del Trabajo de Titulación referido.

Guayaquil, a los 21 días del mes de marzo del año 2019

LA AUTORA:

Evelyn Solange Salazar Herrera



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES

AUTORIZACION

Yo, Evelyn Solange Salazar Herrera

Autorizo a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a la **publicación** en la biblioteca de la institución del Trabajo de Titulación, **Rediseño de la Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica”**, cuyo contenido, ideas y criterios son de mi exclusiva responsabilidad y total autoría.

Guayaquil, a los 21 días del mes de marzo del año 2019

LA AUTORA:

Evelyn Solange Salazar Herrera

URKUND

https://secure.urkund.com/view/47015802-547652-663057#

Correo: NURY CINZIA VANE... D48141928 - TESIS URKUND...

★ PROBAR LA NUEVA BETA DE URKUND

Documento: TESIS URKUND.docx (D48141928)

Presentado: 2019-02-20 13:47 (-05:00)

Presentado por: solisalazarh@gmail.com

Recibido: nury.vanegas.ucsg@analysis.urkund.com

Mensaje: Mostrar el mensaje completo

2% de estas 19 páginas, se componen de texto presente en 2 fuentes.

Lista de fuentes Bloques

Categoría	Enlace/nombre de archivo
	URKUND- KIRSTELL MACIAS.docx
	MIRANDA CARRASCO GENESIS MISHELLE.docx
	SARA VALENCIA TESIS.pdf
	ARMIJOS PALADINES KERLY STHEFANY.docx
	REDISEÑO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 9 DE OCTUBRE.docx
	DOSSIER URKUND JOSSELYN RIVERA PDF.pdf
	https://www.gestiopolis.com/importancia-de-la-bioetica-con-un-enfoque-surrealista-ensayo/
	https://educacion.gob.ec/proyecto-escuelas-del-buen-vivir/

1 Advertencias. Reiniciar Exportar Compartir

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES TEMA: REDISEÑO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "REPÚBLICA DE COSTA RICA" AUTORA: Evelyn Solange Salazar Herrera

Trabajo de Titulación Previo a la Obtención del Título de: LICENCIADA EN DISEÑO DE INTERIORES

TUTORA: Arq. Nury Cinzia Vanegas Aspiazu, Mgs. GUAYAQUIL, ECUADOR 10

de diciembre de 2018

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES

CERTIFICACION Certificamos que el presente trabajo de titulación, fue realizado en su totalidad por Evelyn Solange Salazar Herrera, como requerimiento para la obtención del título de Licenciada en Diseño de Interiores.

TUTORIA:

Arq. Nury Cinzia Vanegas Aspiazu,

Mgs.

DIRECTOR DE LA CARRERA

La descarga de Urkund Report - TESIS URKUND.docx (D48141928) sol salazar.pdf se completó.

Abrir Abrir carpeta Ver descargas

Agradecimiento

Mis más sinceros agradecimientos a mis docentes quienes estuvieron ahí día tras día con la dedicación necesaria de impartirme los conocimientos adecuados para poderlos aplicar en este proyecto de investigación y también en el ámbito laboral donde podré desenvolverme por cuenta propia, además por haberme exigido diariamente a mejorar cada trabajo universitario realizado.

Gracias a mi querida tutora Nury Cinzia Vanegas por su paciencia y apoyo que tuvo conmigo ya que no es fácil tener tantos alumnos bajo su tutela, a su vez me ayudó a sobresalir en este trabajo, brindándome las pautas necesarias que me ayudaron a obtener un resultado muy gratificante.

Dedicatoria

El presente proyecto va dedicado para una persona muy especial en mi vida que siempre estuvo desde el primer día que nací, esto va dedicado a mi querido padre por darme todo su amor y apoyo incondicional, gracias a él me sentí preparada y lista con todas las herramientas apropiadas para exponer mi sustentación final con éxito y sin temores algunos.

A mi hermosa y tierna madre que en vida fue la mujer más atenta, preocupada y que me llenó de fuerzas para enfrentar la vida, le dedico esto y muchos logros más.

Y a Dios, sobre todo, por haberme acompañado en cada momento, incluso en los momentos más difíciles que enfrenté, él nunca me dejó sola y estuvo ahí para batallarlos junto a mí.



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES

TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN

ARQ. FRANCISCO CARRERA VALVERDE, MGS.

ARQ. MÓNICA HUNTER HURTADO, MGS.

LCDA. CATHERINE CABANILLA LEÓN, MGS.

OPONENTE



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES

CALIFICACIÓN

Arq. Nury Cinzia Vanegas Aspiazu, Mgs.

TUTORA

Contenido

Resumen	2	Planta de luminarias y cielo raso – planta alta.....	33
Introducción.....	3	Planta de pisos – planta baja.....	34
Antecedentes.....	3	Planta de pisos – planta alta.....	35
Alcances y limitaciones	5	Propuesta de cortes	36
Planteamiento del problema	6	Elevaciones interiores	37
Objetivos.....	8	Renders	42
Programa de necesidades.....	9	Propuesta de fachada	47
Estrategias de intervención.....	19	Propuesta de áreas verdes	48
Estudio de relaciones funcionales.....	21	Propuesta de especies vegetales.....	49
Planta de zonificación – planta baja	22	Detalles constructivos	50
Planta de zonificación – planta alta	23	Propuesta de mobiliario	53
Localización del proyecto.....	24	Diseño de mobiliario – escritorio directora - vistas	57
Implantación y cubierta	25	Diseño de mobiliario – escritorio directora - despiece	58
Propuesta de planta arquitectónica – planta baja.....	26	Diseño de mobiliario – credenza - vistas	59
Propuesta de planta arquitectónica – planta alta.....	27	Diseño de mobiliario – credenza - despiece	60
Propuesta de planta baja amoblada.....	28	Diseño de mobiliario – estantería divisoria - vistas	61
Propuesta de planta alta amoblada.....	29	Diseño de mobiliario – estantería divisoria - despiece	62
Planta de circulación – planta baja	30	Diseño de mobiliario – escritorio en L - vistas	63
Planta de circulación – planta alta	31	Diseño de mobiliario – escritorio en L - despiece	64
Planta de luminarias y cielo raso– planta baja.....	32	Diseño de mobiliario – mueble contenedor - vistas	65
		Diseño de mobiliario – mueble contenedor - despiece	66

Diseño de mobiliario – librero - vistas	67
Diseño de mobiliario – librero - despiece.....	68
Diseño de mobiliario – asiento librero - vistas	69
Diseño de mobiliario – asiento librero - despiece	70
Diseño de mobiliario – mini librero - vistas	71
Diseño de mobiliario – mini librero - despiece	72
Diseño de mobiliario – banqueta - vistas.....	73
Diseño de mobiliario – banqueta - despiece.....	74
Diseño de mobiliario – estantería - vistas.....	75
Diseño de mobiliario – estantería - despiece	76
Catálogo de mobiliario	77
Mobiliario existente.....	83
Glosario de términos.....	103
Referencias bibliográficas	105
Bibliografía.....	109
Anexos	110
Anexo A: Planta arquitectónica existente – planta baja	110
Anexo B: planta arquitectónica existente – planta alta.....	111
Anexo C: cortes (longitudinal y transversal).....	112
Anexo D: fachadas.....	113
Anexo C: Investigación aplicada en el proyecto	114
Anexo D: Diagnóstico de tipologías realizadas	122
Anexo E: Conclusiones tipológicas	123
Anexo F: Formato de entrevista 1.....	124
Anexo F: Entrevista 1	124
Anexo G: Formato de entrevista 2.....	126
Anexo H: Entrevista 2.....	126
Anexo I: Formato de encuesta	127
Anexo J: Normativas	129
Anexo K: Formato de encuesta.....	134
Anexo L: Tabulaciones de encuestas.....	135

Índice de tablas

Tabla 1: matriz problemática.....	6	Tabla 24: catálogo de mobiliario	82
Tabla 2: matriz problemática.....	7	Tabla 25: mobiliario existente	83
Tabla 3: programa de necesidades	9	Tabla 26: mobiliario existente	84
Tabla 4: programa de necesidades	10	Tabla 27: cuadro de acabados.....	85
Tabla 5: programa de necesidades	11	Tabla 28: cuadro de acabados.....	86
Tabla 6: programa de necesidades	12	Tabla 29: cuadro de acabados.....	87
Tabla 7: programa de necesidades	13	Tabla 30: cuadro de acabados.....	88
Tabla 8: programa de necesidades	14	Tabla 31: cuadro de acabados.....	89
Tabla 9: programa de necesidades	15	Tabla 32: cuadro de acabados.....	90
Tabla 10: programa de necesidades	16	Tabla 33: cuadro de acabados.....	91
Tabla 11: programa de necesidades	17	Tabla 34: cuadro de acabados.....	92
Tabla 12: programa de necesidades	18	Tabla 35: cuadro de acabados.....	93
Tabla 13: objetivos y criterios	19	Tabla 36: cuadro de acabados.....	94
Tabla 14: objetivos y criterios	20	Tabla 37: cuadro de acabados.....	95
Tabla 15: especies vegetales.....	49	Tabla 38: materiales de recubrimiento	96
Tabla 16: propuesta de mobiliario.....	53	Tabla 39: materiales de recubrimiento	97
Tabla 17: propuesta de mobiliario.....	54	Tabla 40: materiales de recubrimiento	98
Tabla 18: propuesta de mobiliario.....	55	Tabla 41: materiales de recubrimiento	99
Tabla 19: catálogo de mobiliario.....	77	Tabla 42: materiales de recubrimiento	100
Tabla 20: catálogo de mobiliario.....	78	Tabla 43: materiales de recubrimiento	101
Tabla 21: catálogo de mobiliario.....	79	Tabla 44: materiales de recubrimiento	102
Tabla 22: catálogo de mobiliario.....	80	Tabla 45: tipología internacional Escuela Primaria DSSI.....	114
Tabla 23: catálogo de mobiliario.....	81	Tabla 46: tipología internacional Escuela Primaria DSSI.....	115
		Tabla 47: tipología internacional Escuela básica Nuestra Señora de la Cruz del Sur	116

Tabla 48: tipología internacional Escuela básica Nuestra Señora de la Cruz del Sur.....	117
Tabla 49: tipología internacional Unidad Educativa del Milenio Paiguara	118
Tabla 50: tipología internacional Unidad Educativa del Milenio Paiguara	119
Tabla 51: tipología nacional Unidad Educativa Santiago Mayor	120
Tabla 52: tipología nacional Unidad Educativa Santiago Mayor	121
Tabla 53: similitudes tipológicas.....	122
Tabla 54: estado de escuela.....	135
Tabla 55: necesidad de intervención	135
Tabla 56: áreas de intervención.....	136
Tabla 57: correcta ventilación	136
Tabla 58: correcta iluminación.....	137
Tabla 59: accesible circulación	137
Tabla 60: estado de mobiliario	138
Tabla 61: implementación de mobiliario multifuncional	138
Tabla 62: mejoras en instalaciones sanitarias	139

Índice de figuras

Figura 1: área de bar	6	Figura 24: aula 7mo “A”	14
Figura 2: escalera	6	Figura 25: aula 7mo “B”	14
Figura 3: mobiliario de almacenamiento	6	Figura 26: laboratorio de ciencias naturales	15
Figura 4: piso	7	Figura 27: laboratorio de computación	15
Figura 5: iluminación	7	Figura 28: salón de inglés	15
Figura 6: ventanales descubiertos	7	Figura 29: sala de lectura	16
Figura 7: dirección	9	Figura 30: baño dpto. médico	16
Figura 8: sala de espera	9	Figura 31: baños	16
Figura 9: dpto. de psicología	9	Figura 32: baño kínder	16
Figura 10: dpto. médico	10	Figura 33: baño 1ro “A” y “B”	17
Figura 11: kínder	10	Figura 34: baños	17
Figura 12: aula 1ro “A”	10	Figura 35: baño discapacitado	17
Figura 13: aula 1ro “B”	11	Figura 36: archivo	17
Figura 14: aula 2do “A”	11	Figura 37: bodega	17
Figura 15: aula 2do “B”	11	Figura 38: bodega	18
Figura 16: aula 3ro “A”	12	Figura 39: bodega	18
Figura 17: aula 3ro “B”	12	Figura 40: bar	18
Figura 18: aula 4to “A”	12	Figura 41: pasillo	18
Figura 19: aula 4to “B”	13	Figura 42: patio exterior	18
Figura 20: aula 5to “A”	13	Figura 43: zonificación	19
Figura 21: aula 5to “B”	13	Figura 44: plataforma salvaescalera	19
Figura 22: aula 6to “A”	13	Figura 45: silla y mesa Yiahn Bassient	19
Figura 23: aula 6to “B”	14	Figura 46: revestimientos de pared	20
		Figura 47: acondicionador de aire	20

Figura 48: panel Led	20	Figura 72: pupitre	79
Figura 49: esquema de relaciones funcionales	21	Figura 73: mesa rectangular	80
Figura 50: escritorio	53	Figura 74: silla Eames niños.....	80
Figura 51: credenza	53	Figura 75: silla Brisa ejecutiva	80
Figura 52: estantería divisoria	53	Figura 76: banco giratorio	80
Figura 53: escritorio en L	54	Figura 77: mesa Brooklyn white	81
Figura 54: mueble contenedor.....	54	Figura 78: taburete Cherry amarillo cobre	81
Figura 55: librero.....	54	Figura 79: puff	81
Figura 56: asiento librero	55	Figura 80: taburete Cherry amarillo cobre	81
Figura 57: mini librero	55	Figura 81: silla Mattiazzi Uncino	81
Figura 58: banqueta	55	Figura 82: silla de escritorio de respaldo medio Hofmann.....	82
Figura 59: estantería	55	Figura 83: mesón de laboratorio	82
Figura 60: silla giratoria Chicago verde	77	Figura 84: escritorio Torino.....	82
Figura 61: silla de plástico Eames.....	77	Figura 85: estantería móvil SAM	82
Figura 62: mesa de reunión Capri	77	Figura 86: archivador Cabinet	82
Figura 63: Silla reposabrazos	77	Figura 87: mesa trapecio.....	83
Figura 64: silla de espera Tandem.....	78	Figura 88: silla infantil	83
Figura 65: silla Saiba.....	78	Figura 89: silla metálica	83
Figura 66: silla Candy World mostaza.....	78	Figura 90: mesa metálica	83
Figura 67: mesa redonda	78	Figura 91: mesa metálica cuadrada	84
Figura 68: taburete Funny Sheep	79	Figura 92:gypsum board	85
Figura 69: mueble Chase long.....	79	Figura 93: pintura sunny veranda	85
Figura 70: gradilla de 1 peldaño.....	79	Figura 94: pintura blanca	85
Figura 71: vitrina	79	Figura 95: porcelanato Legend	85

Figura 96: olmo alpino	85	Figura 120: porcelanato Legend	87
Figura 97: melamina amarillo ocaso	85	Figura 121: olmo alpino	87
Figura 98: melamina blanco perla.....	85	Figura 122: MDP RH	87
Figura 99: MDP RH	85	Figura 123: ojo de buey LED Flat de vidrio.....	87
Figura 100: ojo de buey LED Flat de vidrio	85	Figura 124: cortinas romanas	87
Figura 101: perfil LED	85	Figura 125:gypsum board.....	88
Figura 102: cortinas romanas	85	Figura 126: valle de rosas	88
Figura 103:gypsum board.....	86	Figura 127: pintura blanca	88
Figura 104: pintura sunny veranda.....	86	Figura 128: porcelanato Stelar.....	88
Figura 105: porcelanato Stelar	86	Figura 129: porcelanato Legend	88
Figura 106: porcelanato Legend.....	86	Figura 130: olmo alpino	88
Figura 107: olmo alpino	86	Figura 131: melamina amarillo ocaso	88
Figura 108: melamina amarillo ocaso	86	Figura 132: melamina verde menta	88
Figura 109: melamina blanco perla	86	Figura 133: melamina blanco perla	88
Figura 110: vidrio.....	86	Figura 134: MDP RH	88
Figura 111: MDP RH	86	Figura 135: ojo de buey LED Flat de vidrio.....	88
Figura 112: perfil LED empotrable	86	Figura 136: panel LED	88
Figura 113: perfil LED	86	Figura 137: cortinas romanas	88
Figura 114: cortinas romanas	86	Figura 138:gypsum board.....	89
Figura 115:gypsum board.....	87	Figura 139: perinola.....	89
Figura 116: porcelanato Stelar	87	Figura 140: pintura blanca	89
Figura 117: pintura blanca.....	87	Figura 141: piso flotante light beech	89
Figura 118: lámina de acero	87	Figura 142: olmo alpino	89
Figura 119:pintura tin lizzie	87	Figura 143: melamina amarillo ocaso	89

Figura 144: melamina verde menta	89	Figura 168: melamina amarillo ocaso	91
Figura 145: melamina blanco perla	89	Figura 169: melamina verde menta	91
Figura 146: MDP RH	89	Figura 170: MDP RH	91
Figura 147: vinilo decorativo zig - zag	89	Figura 171: panel LED	91
Figura 148: panel LED	89	Figura 172: cortinas enrollables	91
Figura 149: cortinas enrollables de colores	89	Figura 173:gypsum board	92
Figura 150:gypsum board.....	90	Figura 174: vinilo decorativo	92
Figura 151: yo yo	90	Figura 175:pintura amarilla	92
Figura 152: bolitas de pintura blancas.....	90	Figura 176: pintura gris titanium	92
Figura 153: vinil decorativo	90	Figura 177: Ecoceramic porcelanato	92
Figura 154: piso flotante light beech.....	90	Figura 178: madera	92
Figura 155: olmo alpino	90	Figura 179: melamina amarillo ocaso	92
Figura 156: melamina amarillo ocaso	90	Figura 180: melamina verde menta	92
Figura 157: melamina verde menta	90	Figura 181: paneles entelados.....	92
Figura 158: melamina blanco perla	90	Figura 182: panel LED	92
Figura 159: MDP RH	90	Figura 183: perfil LED colgante	92
Figura 160: pintura blanca.....	90	Figura 184: cortinas enrollables	92
Figura 161: panel LED	90	Figura 185: pantalla para proyectar	92
Figura 162: cortinas enrollables	90	Figura 186:gypsum board	93
Figura 163:gypsum board.....	91	Figura 187: vinil decorativo	93
Figura 164: pintura frosted emerald	91	Figura 188: pintura frosted emerald	93
Figura 165: pintura blanca.....	91	Figura 189: pintura blanca	93
Figura 166: piso flotante light beech.....	91	Figura 190: piso flotante light beech	93
Figura 167: olmo alpino	91	Figura 191: olmo alpino	93

Figura 192: melamina amarillo ocaso	93	Figura 216: perfil LED empotrable	95
Figura 193: melamina verde menta	93	Figura 217: planta 2d	114
Figura 194: melamina blanco perla	93	Figura 218: área de trabajo individual	114
Figura 195: MDP RH	93	Figura 219: área de trabajo individual	114
Figura 196: panel LED	93	Figura 220: área de asientos	115
Figura 197: globo colgante	93	Figura 221: área de almacenamiento	115
Figura 198: cortinas enrollables	93	Figura 222: salones de clase	115
Figura 199:gypsum board.....	94	Figura 223: planta 2d	116
Figura 200: pintura heartthrob.....	94	Figura 224: salón de usos múltiples	116
Figura 201: pintura blanca.....	94	Figura 225: salón de usos múltiples	116
Figura 202: cerámica talavera	94	Figura 226: ventanas electrónicas.....	117
Figura 203: cemento pulido.....	94	Figura 227: comedor.....	117
Figura 204: olmo alpino	94	Figura 228: salones de clase	117
Figura 205: melamina amarillo ocaso	94	Figura 229: patio exterior	118
Figura 206: melamina verde menta	94	Figura 230: salón de clases	118
Figura 207: MDP RH	94	Figura 231: hall	118
Figura 208:gypsum board.....	95	Figura 232: parte lateral	119
Figura 209: pintura frosted emerald	95	Figura 233: comedor	119
Figura 210: Butter UP SW 6681	95	Figura 234: salón de clases	119
Figura 211: Ecoceramic porcelanato	95	Figura 235: área de juegos infantiles	120
Figura 212: olmo alpino	95	Figura 236: salón de clases	120
Figura 213: melamina amarillo ocaso	95	Figura 237: salón de clases	120
Figura 214: melamina verde menta	95	Figura 238: fachada	121
Figura 215: MDP RH	95	Figura 239: salón de clase	121

Figura 240: mobiliario.....	121
Figura 241: directora-entrevista	125
Figura 242: porcentajes de estado de escuela.....	135
Figura 243: porcentajes de necesidad de intervención.....	135
Figura 244: porcentajes de áreas de intervención	136
Figura 245: porcentajes de correcta ventilación.....	136
Figura 246: porcentajes de iluminación	137
Figura 247: porcentajes de accesible circulación	137
Figura 248: porcentajes de estado de mobiliario.....	138
Figura 249: porcentajes de implementación de mobiliario multifuncional.....	138
Figura 250: porcentajes de mejoras en las instalaciones sanitarias.....	139

Resumen

El presente proyecto de rediseño de la escuela de educación fiscal 14º República de Costa Rica busca expandir criterios de diseño en donde se emplee conocimientos de diseño interior enfocándose en la redistribución y regeneración de espacios para solucionar problemas no solo estéticos sino también funcionales, aprovechando al máximo cada espacio desperdiciado y abandonado. Para lograrlo fue necesario hacer análisis a nivel espacial y funcional y se realizaron encuestas y entrevistas a personas encargadas de las diferentes áreas educativas.

Lo primordial en esta propuesta de rediseño fue completar las funciones requeridas mediante la inclusión de espacios inexistentes, pero necesarios. Al solucionar los problemas de circulación se ha resuelto los problemas de zonificación y distribución. Asimismo, se ha diseñado mobiliario funcional y estético pensando en el bienestar de los infantes y adultos. A su vez, se ha implementado equipo auxiliar como es la plataforma salvaescalera para personas con capacidades especiales y también se ha encontrado soluciones de logística, como la reubicación de aulas educativas de planta alta con planta baja, específicamente el aula de séptimo con sexto grado en el caso de que la situación lo amerite. Se rediseñó las áreas verdes mediante la utilización de plantas aptas para los estudiantes con la intención de que los niños se conecten con la naturaleza de manera segura y divertida.

Palabras clave: inclusión, circulación, indirecta, mobiliario, funcional, logística.

Introducción

La educación es el pilar fundamental en el proceso de crecimiento y formación del ser humano, que tiene como finalidad brindar conocimientos y valores esenciales consintiendo el buen desarrollo intelectual, racional y social. Se organiza en diferentes niveles que se distribuyen a partir de: inicial, básico y bachillerato, y modalidades como: presencial, semipresencial y a distancia.

La Educación General Básica en el Ecuador abarca desde primero hasta décimo grado, a través de los cuales los estudiantes adquieren un conjunto de capacidades y responsabilidades a partir de tres valores fundamentales que forman parte del perfil del bachiller ecuatoriano: la justicia, la innovación y la solidaridad. (Ministerio de Educación, 2018)

En algunos centros educativos fiscales existen problemas tanto en la infraestructura como en lo académico, ya que el cumplimiento de los estándares establecidos por el servicio ecuatoriano de normalización INEN, no son respetados y los estudiantes se ven afectados en su rendimiento. Ante estos problemas y la necesidad de una remodelación, se realizó la adecuada intervención aplicando todos los conocimientos básicos y avanzados obtenidos a lo largo de la etapa universitaria. Para brindar soluciones a estos problemas se ha procurado analizar y estudiar detenidamente cada área de la unidad educativa.

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo, rediseñar de manera funcional, espacial y formal las zonas de la Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica” ubicada en el centro de la ciudad de Guayaquil, de modo que, no se enfoque únicamente en la parte estética del interior, sino también en la redistribución espacial respetando las medidas ergonómicas y antropométricas respectivas para darle un mejor uso a las áreas desocupadas y desaprovechadas.

De esta manera, se pretende conseguir una institución educativa de calidad y calidez en beneficio de docentes, estudiantes y padres de familia, que facilite realizar todas las actividades existentes dentro de la institución.

Antecedentes

La Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica” fue creada en el año 1953 en la Presidencia del Dr. José María Velasco Ibarra, la escuela se dedicaba a educar a niñas del sector y de las áreas urbanas marginales. En los últimos 5 años, a partir del año lectivo 2012-2013 se implementó la coeducación que permite la enseñanza por igualdad para ambos géneros.

En el año lectivo 2013-2014 la Subsecretaría de Educación del Distrito de Guayaquil emitió la resolución N°14, la cual decide la fusión de la Escuela Fiscal N°14 “República de Costa Rica” con la Escuela Fiscal Cinco de Junio para reestructurarlas con el nombre de Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica”.

Actualmente el plantel labora en jornada matutina y vespertina brindando una educación de calidad, que le sea significativa para el desenvolvimiento diario de su vida. Su eje central de trabajo es el BUEN VIVIR con un buen clima organizacional y práctica de valores. Se inculca a los estudiantes nuevos conocimientos, cómo desarrollar el pensamiento lógico matemático, la oralidad, entre otros. Además, se trabaja desarrollando destrezas, como crear cuentos, poesías, historietas, retahílas, fábulas, relatos, entre otras actividades creativas.

En las instituciones educativas donde se implementa el proyecto se promueven valores y conductas orientadas a la equidad, la inclusión, la interculturalidad y la participación. El proyecto Escuelas del Buen Vivir tiene actualmente una cobertura de 2.424 instituciones educativas en las 9 zonas administrativas; beneficia a 620.750 estudiantes de 1.º a 10.º años de Educación General Básica, y a 21.452 docentes. (Ministerio de Educación, 2018)

Este plantel labora cada día con varios estudiantes que no tienen apoyo en el aprendizaje, ya sea porque sus padres laboran por tiempo completo, no viven con ellos, tienen una actitud muy permisiva o los maltratan física y psicológicamente. Sin embargo, hasta el primer trimestre de los años anteriores no

habían implementado acciones como la prevención de delitos sexuales, maltrato en hogares y drogadicción, lo que llevó a los directivos y profesorado a sensibilizarse y ejecutar un proyecto para prevenir lo expuesto. Esto hace que el personal docente enfoque su trabajo en los estudiantes, no solo para instruirlos académicamente, sino también en reforzar su autoestima y apoyar en el aprendizaje con afectividad y empatía, con el propósito de mejorar la comunicación entre ellos y con sus padres.

En la actualidad se ha incluido niños con problemas familiares que provienen de la Fundación Sor Dominga Bocca y en años anteriores de la Fundación Juconí. El plantel cuenta con el apoyo de una psicóloga, que brinda asesoría a los estudiantes y docentes para solucionar los problemas internos. Por otro lado, el plantel recibe a estudiantes con discapacidad física y problemas de aprendizaje, apoyándolos para que se integren a la sociedad y brindándoles protección en su salud e integridad física. Para ello cuenta con la colaboración del Centro de Salud, Instituto Nacional de la Niñez y la Familia (INNFA), Centros de Diagnóstico y Orientación Psicopedagógica (CEDOPS), en donde atienden a niñas con necesidades educativas especiales (NEE), y otras instituciones que colaboran con el plantel.

Los proyectos de mejoramiento en el aprendizaje de los estudiantes, implementados en años anteriores se continuarán ejecutando y fortaleciendo en concordancia con los nuevos planes de mejora enfocados en el cumplimiento de los estándares y del Buen Vivir, que se pondrán en vigencia a partir de este año.

En el establecimiento se han identificado instalaciones educativas como las áreas pedagógicas, áreas administrativas, áreas de servicio, bodegas, áreas recreativas y áreas sanitarias, que se encuentran equipadas y divididas de acuerdo a la función que cumple cada una. En estas áreas, los estudiantes pueden instruirse diariamente, no solo de forma académica y recreativa, sino también fortalecer sus valores y costumbres.

Alcances y limitaciones

Se planteó un rediseño interior para la Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica”, donde se tomaron en consideración los estándares dispuestos por el Ministerio de Educación para dar apertura a las soluciones, y así favorecer la comodidad en los usuarios que frecuentan los espacios.

En el presente proyecto se ha determinado que algunas zonas requieren una intervención inmediata, las cuales son las áreas administrativas, áreas pedagógicas, áreas de servicio, áreas sanitarias y por último las áreas recreativas, debido que estos espacios presentan problemas espaciales.

Cabe indicar que una limitante es que el salón de inglés no podrá ser reubicado, debido a las razones de acondicionamiento del lugar con herramientas de la maestra de inglés. Por seguridad se ha reubicado a los estudiantes de educación inicial en la parte delantera con su respectivos patios y baños, separándolos parcialmente de la primaria, de manera que, se consiga una zonificación por área.

Se dará respuesta a la implementación de un Departamento Médico y un Departamento de Psicología por pedido de la directora, así como también se reubicará el bar escolar de modo que, los espacios se ajusten a las necesidades de los estudiantes y docentes del plantel.

Actualmente el laboratorio de computación no se encuentra habilitado, debido a la falta de máquinas de cómputo; pero se lo ha dejado planificado para que se desarrolle por turnos de 20 alumnos, dado que los cursos son de 40 estudiantes. Asimismo, se ha habilitado una sala de lectura, en donde los niños de educación inicial irán asistidos únicamente con su profesor y también podrá ser utilizado como espacio instructivo para los niños que los necesiten, ya sea por salud o por cualquier otra situación que se presenten y no puedan desarrollar sus actividades en la materia de educación física.

De acuerdo al número de escolares matriculados este año, se dedujo que se reciben 30 estudiantes en las aulas de educación inicial y 40 en educación básica. Debido que las dimensiones de los espacios no están aptas para la cantidad de alumnos existentes, se ha ejecutado cálculos numéricos basados en las normativas dando un total de 25 infantes en educación inicial y 30 alumnos en educación básica.

Planteamiento del problema

Tabla 1: matriz problemática

Problema	Causa	Efecto	Imagen
Distribución inadecuada de espacios	Inexistencia de un estudio espacial Adecuación de espacios después de haber sido asentado el establecimiento	Recorrido espacial indirecto Orientación poco funcional para los estudiantes	
Inaccesibilidad para personas con capacidades especiales	Ausencia de rampas Ausencia de plataforma salvaescalera	Acceso limitado para personas con capacidades especiales	
Mobiliario de almacenamiento en condiciones no apropiadas	Diseño no planificado para espacios estudiantiles Omisión de un asesoramiento profesional Desatención por parte del Ministerio de Educación	Desorden Insuficiencia de espacio para guardar los diferentes objetos	

Autor: elaboración propia

Figura 1: área de bar
Fuente: elaboración propia (2018)

Figura 2: escalera
Fuente: elaboración propia (2018)

Figura 3: mobiliario de almacenamiento
Fuente: elaboración propia (2018)

Tabla 2: matriz problemática

Problema	Causa	Efecto	Imagen
Pisos y paredes con acabados deteriorados	No se realiza mantenimiento constante Escasez de presupuesto para la contratación de un conserje	Zonas insalubres y peligrosas para los estudiantes Antiestético a la vista de los estudiantes y profesores	
Saturación de iluminación natural y deficiencia térmica en espacio interior	Cortinas y doceles no apropiados Ventanales de acero descubiertas Presupuesto reducido para la compra e instalación de cortinas Equipos de climatización no actualizados en el área administrativa	Pupilas encandiladas ante tanta claridad Visión interrumpida Deslumbramiento Insatisfacción térmica para los que frecuentan el instituto Acaloramiento	
Iluminación artificial improvisada	Estudio lumínico no realizado, que determine la cantidad de luz necesitada por aulas Presupuesto reducido para la implementación de luces apropiadas	Cansancio y fatiga visual Zonas oscuras a la media tarde Creación de sombras	

Autor: elaboración propia

Objetivos

Rediseñar los espacios interiores de la Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica” ubicada en el centro de la ciudad de Guayaquil acorde a las necesidades específicas de cada área, aplicando criterios de diseño con la intención de brindar espacios de calidad y calidez que beneficien a profesores, estudiantes y padres de familia.

Objetivos específicos

Redistribuir los espacios de manera adecuada mediante un estudio espacial y de zonificación para crear ambientes funcionales.

Incorporar mecanismos necesarios para facilitar el acceso y circulación a personas con capacidades especiales.

Diseñar mobiliario de almacenamiento que se ajuste a la cantidad de elementos existentes en cada salón.

Proponer la implementación de nuevos acabados que sean resistentes al alto tránsito y de fácil limpieza.

Adecuar materiales decorativos funcionales con el propósito de moderar el tránsito de luz o calor, y actualizar equipos de climatización en el área administrativa para regular los niveles de humedad y temperatura.

Plantear un rediseño de cielo raso con las luminarias adecuadas que se adapten a las actividades a realizar en cada área.

Metodología

Este documento de titulación adjunta procesos investigativos proyectuales, cualitativos y cuantitativos. Los procesos investigativos realizados en la Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica” fueron basados en el método proyectual, el cual permite encontrar la matriz problemática dentro de un proyecto, identificando los puntos a ser tomados en consideración, los cuales pueden ser: interferencias en la infraestructura, zonificación, mobiliario, acabados, iluminación, y climatización, que puedan causar una mala circulación e incomodidad en los usuarios.

Para encontrar soluciones a la problemática se utilizó la investigación cualitativa y cuantitativa que ayudaron a formar parte de la recopilación de datos, los cuales fueron: constantes visitas al sector, toma de medidas, fotografías y elaboración de entrevistas y encuestas a personas encargadas de las diferentes áreas de la entidad educativa, con el fin de adquirir información sobre las necesidades existentes y elaborar una propuesta de rediseño con espacios innovadores y creativos.

Programa de necesidades

Tabla 3: programa de necesidades

Programa de necesidades – Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica”													
Zonas	Espacios	Área m ²	Mobiliario		Dimensiones (m)			Tumbado	Piso	Paredes	Luminaria	Climatización	Esquema
			Nombre	Cantidad	Material	Ancho	Profundidad						
Área administrativa	Dirección	24.01 m ²	Escritorio	1	Aglomerado RH y acero	2.00	0.70	0.75	Gypsum	Porcelanato	Pintura satinada	Luminaria LED	Acondicionador de aire tipo Split
			Silla giratoria	1	Metal, aglomerado y tapicería	0.70	0.70	0.95					
			Silla	2	Polipropileno y madera	0.45	0.45	0.79					
			Credenza	1	Aglomerado RH y acero	2.09	0.40	0.85					
			Estantería divisora	1	Aglomerado RH y vidrio	3.00	0.45	2.10					
Sala de reuniones	Sala de reuniones	24.01m ²	Mesa de reunión	1	Metal y madera	1.80	1.00	0.72	Gypsum	Porcelanato	Pintura satinada y porcelanato	Luminaria LED	Acondicionador de aire tipo Split
			Silla	8	Acero y tapicería	0.49	0.44	0.81					
Área administrativa	Sala de espera	9.02 m ²	Silla de espera	1	Metal y tapicería	2.20	0.60	1.45	Gypsum	Porcelanato	Pintura satinada y vinil decorativo	Luminaria LED	Acondicionador de aire tipo Split
			Tándem de 3 puestos con modular										
			Silla de visita										
			Silla giratoria										
			Taburete										
Área administrativa	Departamento de Psicología	11.32m ²	Mini librero	1	Aglomerado RH y acero	1.00	0.60	0.80	Gypsum	Porcelanato	Pintura satinada y porcelanato	Luminaria LED	Acondicionador de aire tipo Split
			Mesa redonda	1	Aglomerado MDF	ø 0.75	ø0.75	0.45					

Autor: elaboración propia



Figura 7: dirección
Fuente: elaboración propia





Figura 8: sala de espera
Fuente: elaboración propia






Figura 9: dpto. de psicología
Fuente: elaboración propia

Tabla 4: programa de necesidades

Programa de necesidades – Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica”													
Zonas	Espacios	Área m ²	Mobiliario		Dimensiones (m)			Tumbado	Piso	Paredes	Luminaria	Climatización	Esquema
			Nombre	Cantidad	Material	Ancho	Profundidad	Alto					
Área administrativa	Departamento Médico	11.57m ²	Camilla	1	Lamina de tool	1.80	0.60	0.70					 <p>Figura 10: dpto. médico Fuente: elaboración propia</p>
			Gradilla 1 peldaño	1	Metal	0.44	0.23	0.15					
			Escritorio en L	1	Aglomerado RH y acero	1.73	1.60	0.75	Gypsum	Porcelanato	Pintura satinada	Luminaria LED	
			Silla	2	Polipropileno y madera	0.49	0.52	0.84					
			Silla giratoria	1	Aglomerado MDF y metal	0.60	0.60	0.84					
			Vitrina de 1 cuerpo	1	Metal	0.55	0.42	1.70					
Área educativa	Kínder	54.07m ²	Escritorio	1	Laminado de alta presión	1.60	0.70	0.75					 <p>Figura 11: kínder Fuente: elaboración propia</p>
			Silla giratoria	1	Textil y madera	0.65	0.54	1.01					
			Mesa rectangular	8	Aglomerado MDF	1.20	0.60	0.50	Gypsum	Piso flotante PVC	Pintura satinada	Luminaria LED	
			Mueble contenedor	2	Aglomerado RH y acero	2.30	0.38	1.55					
			Silla Eames	24	Aglomerado MDF y plástico	0.31	0.30	0.56					
			Mesón con lavamanos	1	Granito	5.49	0.70	0.70					
Área educativa	Aula 1ro “A”	50.78m ²	Mesa rectangular	8	Aglomerado MDF	1.20	0.60	0.50					 <p>Figura 12: aula 1ro “A” Fuente: elaboración propia</p>
			Silla Eames	32	Aglomerado MDF y plástico	0.31	0.30	0.30	Gypsum	Piso flotante PVC	Pintura satinada	Luminaria LED	
			Escritorio	1	Laminado de alta presión	1.60	0.70	0.75					
			Silla giratoria	1	Textil y metal	0.60	0.47	0.90					

Autor: elaboración propia

Tabla 5: programa de necesidades

Programa de necesidades – Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica”													
Zonas	Espacios	Área m ²	Mobiliario		Dimensiones (m)			Tumbado	Piso	Paredes	Luminaria	Climatización	Esquema
			Nombre	Cantidad	Material	Ancho	Profundidad	Alto					
Área educativa	Aula 1ro “B”	47.30m ²	Mesón con lavamanos	1	Granito	5.49	0.70	0.70					
			Mesa rectangular	8	Aglomerado MDF	1.20	0.60	0.50					
			Silla Eames	32	Aglomerado MDF y plástico	0.31	0.30	0.56	Gypsum	Piso flotante PVC	Pintura satinada	Luminaria LED	
			Escritorio	1	Laminado de alta presión	1.60	0.70	0.75					
			Silla giratoria	1	Textil y metal	0.60	0.47	0.90					
Área educativa	Aula 2do “A”	65.12m ²	Mueble de almacenamiento	2	Aglomerado RH y acero	2.13	0.45	1.55					
			Mesa trapecio	30	Metal y aglomerado MDF	1.00B 0.55b	0.40	0.60					
			Silla	30	Metal y aglomerado MDF	0.40	0.40	0.75	Gypsum	Piso flotante PVC	Pintura satinada	Luminaria LED	
			Escritorio	1	Laminado de alta presión	1.60	0.70	0.75					
			Silla giratoria	1	Textil y metal	0.60	0.47	0.90					
Área educativa	Aula 2do “B”	57.48m ²	Mueble de almacenamiento	2	Aglomerado RH y acero	2.13	0.45	1.55					
			Mesa trapecio	30	Metal y aglomerado MDF	1.00B 0.55b	0.40	0.60					
			Silla	30	Metal y aglomerado MDF	0.40	0.40	0.75	Gypsum	Piso flotante PVC	Pintura satinada	Luminaria LED	
			Escritorio	1	Laminado de alta presión	1.60	0.70	0.75					
			Silla giratoria	1	Textil y metal	0.60	0.47	0.90					

Autor: elaboración propia

Figura 13: aula 1ro “B”
Fuente: elaboración propiaFigura 14: aula 2do “A”
Fuente: elaboración propiaFigura 15: aula 2do “B”
Fuente: elaboración propia

Tabla 6: programa de necesidades

Programa de necesidades – Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica”															
Zonas	Espacios	Área m ²	Mobiliario		Dimensiones (m)			Tumbado	Piso	Paredes	Luminaria	Climatización	Esquema		
			Nombre	Cantidad	Material	Ancho	Profundidad	Alto							
Área educativa	Aula 3ro “A”	47.68m ²	Mueble de almacenamiento	2	Aglomerado RH y acero	2.13	0.45	1.55					 <i>Figura 16: aula 3ro “A”</i> Fuente: elaboración propia		
			Mesa rectangular	16	Metal y polipropileno	1.00	0.40	0.64							
			Silla	30	Metal	0.43	0.40	0.79	Gypsum	Piso flotante PVC	Pintura satinada	Luminaria LED	Ventilador		
			Silla giratoria	1	Textil y metal	0.60	0.47	0.90							
			Escritorio	1	Laminado de alta presión	1.60	0.70	0.75							
			Mueble de almacenamiento	2	Aglomerado RH y acero	2.13	0.45	1.55							
Área educativa	Aula 3ro “B”	56.34m ²	Mesa rectangular	16	Metal y polipropileno	1.00	0.40	0.64					 <i>Figura 17: aula 3ro “B”</i> Fuente: elaboración propia		
			Silla	30	Metal	0.43	0.40	0.79	Gypsum	Piso flotante PVC	Pintura satinada	Luminaria LED	Ventilador		
			Silla giratoria	1	Textil y metal	0.60	0.47	0.90							
			Escritorio	1	Laminado de alta presión	1.60	0.70	0.75							
			Mueble de almacenamiento	2	Aglomerado RH y acero	2.13	0.45	1.55							
			Mesa rectangular	16	Metal y polipropileno	1.00	0.40	0.64							
Área educativa	Aula 4to “A”	57.99m ²	Silla	30	Metal	0.43	0.40	0.79	Gypsum	Piso flotante PVC	Pintura satinada	Luminaria LED	Ventilador	 <i>Figura 18: aula 4to “A”</i> Fuente: elaboración propia	
			Silla giratoria	1	Textil y metal	0.60	0.47	0.90							
			Escritorio	1	Laminado de alta presión	1.60	0.70	0.75							
			Mueble de almacenamiento	2	Aglomerado RH y acero	2.13	0.45	1.55							
			Mesa rectangular	16	Metal y polipropileno	1.00	0.40	0.64							
			Silla	30	Metal	0.43	0.40	0.79							

Autor: elaboración propia

Tabla 7: programa de necesidades

Programa de necesidades – Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica”													
Zonas	Espacios	Área m ²	Mobiliario		Dimensiones (m)			Tumbado	Piso	Paredes	Luminaria	Climatización	Esquema
			Nombre	Cantidad	Material	Ancho	Profundidad	Alto					
Área educativa	Aula 4to “B”	62.60m ²	Mueble de almacenamiento	2	Aglomerado RH y acero	2.13	0.45	1.55	Gypsum	Piso flotante PVC	Pintura satinada	Luminaria LED	Ventilador
			Mesa rectangular	16	Metal y polipropileno	1.00	0.40	0.64					
			Silla	30	Metal	0.43	0.40	0.79					
			Silla giratoria	1	Textil y metal	0.60	0.47	0.90					
			Escritorio	1	Laminado de alta presión	1.60	0.70	0.75					
Área educativa	Aula 5to “A”	41.71m ²	Mueble de almacenamiento	2	Aglomerado RH y acero	2.13	0.45	1.55	Gypsum	Piso flotante PVC	Pintura satinada	Luminaria LED	Ventilador
			Mesa rectangular	15	Metal y polipropileno	1.00	0.40	0.64					
			Silla	30	Metal	0.43	0.40	0.79					
			Silla giratoria	1	Textil y metal	0.60	0.47	0.90					
			Escritorio	1	Laminado de alta presión	1.60	0.70	0.75					
Área educativa	Aula 5to “B”	43.84m ²	Mueble de almacenamiento	2	Aglomerado RH y acero	2.13	0.45	1.55	Gypsum	Piso flotante PVC	Pintura satinada	Luminaria LED	Ventilador
			Mesa rectangular	15	Metal y polipropileno	1.00	0.40	0.64					
			Silla	30	Metal	0.43	0.40	0.79					
			Silla giratoria	1	Textil y metal	0.60	0.47	0.90					
			Escritorio	1	Laminado de alta presión	1.60	0.70	0.75					
Área educativa	Aula 6to “A”	58.41m ²	Mueble de almacenamiento	2	Aglomerado RH y acero	2.13	0.45	1.55	Gypsum	Piso flotante PVC	Pintura satinada	Luminaria LED	Ventilador
			Pupitre	30	Tapicería y metal	0.43	0.43	0.82					
			Silla giratoria	1	Textil y metal	0.60	0.47	0.90					
			Escritorio	1	Laminado de alta presión	1.60	0.70	0.75					




Figura 19: aula 4to “B”
Fuente: elaboración propia




Figura 20: aula 5to “A”
Fuente: elaboración propia




Figura 21: aula 5to “B”
Fuente: elaboración propia



Figura 22: aula 6to “A”
Fuente: elaboración propia

Autor: elaboración propia

Tabla 8: programa de necesidades

Programa de necesidades – Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica”													
Zonas	Espacios	Área m ²	Mobiliario		Dimensiones (m)			Tumbado	Piso	Paredes	Luminaria	Climatización	Esquema
			Nombre	Cantidad	Material	Ancho	Profundidad	Alto					
Área educativa	Aula 6to “B”	46.11m ²	Mueble de almacenamiento	2	Aglomerado RH y acero	2.13	0.45	1.55	Gypsum	Piso flotante PVC	Pintura satinada	Luminaria LED	Ventilador
			Pupitre	30	Tapicería y metal	0.43	0.43	0.82					
			Silla giratoria	1	Textil y metal	0.60	0.47	0.90					
			Escritorio	1	Laminado de alta presión	1.60	0.70	0.75					
Área educativa	Aula 7mo “A”	58.41m ²	Mueble de almacenamiento	2	Aglomerado RH y acero	2.13	0.45	1.55	Gypsum	Piso flotante PVC	Pintura satinada	Luminaria LED	Ventilador
			Pupitre	30	Tapicería y metal	0.43	0.43	0.82					
			Silla giratoria	1	Textil y metal	0.60	0.47	0.90					
			Escritorio	1	Laminado de alta presión	1.60	0.70	0.75					
Área educativa	Aula 7mo “B”	53.25m ²	Mueble de almacenamiento	2	Aglomerado RH y acero	2.13	0.45	1.55	Gypsum	Piso flotante PVC	Pintura satinada	Luminaria LED	Ventilador
			Pupitre	30	Tapicería y metal	0.43	0.43	0.82					
			Silla giratoria	1	Textil y metal	0.60	0.47	0.90					
			Escritorio	1	Laminado de alta presión	1.60	0.70	0.75					




Figura 23: aula 6to “B”
Fuente: elaboración propia




Figura 24: aula 7mo “A”
Fuente: elaboración propia




Figura 25: aula 7mo “B”
Fuente: elaboración propia

Autor: elaboración propia

Tabla 9: programa de necesidades

Programa de necesidades – Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica”													
Zonas	Espacios	Área m ²	Mobiliario		Dimensiones (m)			Tumbado	Piso	Paredes	Luminaria	Climatización	Esquema
Área educativa	Laboratorio de ciencias naturales	53.25m ²	Nombre	Cantidad	Material	Ancho	Profundidad	Alto					
			Mesón en U	1	Granito y metal	6.21	0.80	1.00					
			Taburetes	30	Acero, poliuretano y textil	ø0.40	ø0.40	0.50	Gypsum tipo losa	Porcelanato	Pintura satinada	Luminaria LED	Acondicionador de aire tipo Split
			Silla giratoria	1	Textil y metal	0.60	0.47	0.90					
			Escritorio	1	Laminado de alta presión	1.60	0.70	0.75					
Área educativa	Laboratorio de computación	38.72m ²	Mueble de almacenamiento	1	Aglomerado RH y acero	2.13	0.45	1.55					
			Mesa	16	Aglomerado MDF	0.80	0.60	0.76	Gypsum tipo losa	Porcelanato	Pintura satinada	Luminaria LED	Acondicionador de aire tipo Split
			Silla	16	Metal y madera tallada	0.40	0.23	80					
			Silla giratoria	1	Textil y metal	0.58	0.46	0.90					
			Escritorio	1	Laminado de alta presión	0.70	1.60	0.75					
Área educativa	Salón de inglés	38.08m ²	Mueble de almacenamiento	1	Aglomerado RH y acero	0.45	2.13	1.55					
			Mesa rectangular	15	Metal y polipropileno	0.40	1.00	0.75	Gypsum	Piso flotante PVC	Pintura satinada	Luminaria LED	Ventilador
			Silla	30	Metal y polipropileno	0.40	0.45	0.82					
			Silla giratoria	1	Textil y metal	0.47	0.60	0.90					

Autor: elaboración propia




Figura 26: laboratorio de ciencias naturales
Fuente: elaboración propia



Figura 27: laboratorio de computación
Fuente: elaboración propia




Figura 28: salón de inglés
Fuente: elaboración propia

Tabla 10: programa de necesidades

Programa de necesidades – Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica”													
Zonas	Espacios	Área m ²	Mobiliario		Dimensiones (m)			Tumbado	Piso	Paredes	Luminaria	Climatización	Esquema
			Nombre	Cantidad	Material	Ancho	Profundidad	Alto					
Área educativa	Sala de lectura	33.27m ²	Asiento librero	1	Aglomerado RH	0.60	1.70	0.80	Gypsum	Piso flotante PVC	Pintura satinada	Luminaria LED	Acondicionador de aire tipo Split
			Mini librero	1	Aglomerado RH y acero	0.60	1.00	0.80					
			Credenza	1	Laminado de alta presión	0.50	1.55	0.78					
			Librería	3	Aglomerado RH y acero	0.35	1.00	1.61					
			Mesa rectangular	1	Fibra y madera	0.80	1.75	0.76					
			Puff	4	Forro textil y poliestireno	ø 0.60	ø 60	0.42					
			Taburetes	3	Aglomerado y acero	ø 0.35	ø 0.35	0.42					
			Silla giratoria	1	Textil y metal	0.47	0.60	0.90					
			Escritorio	1	Laminado de alta presión	0.70	1.60	0.75					
			Repisero	2	Aglomerado RH	0.15	2.00	0.20					
Área de servicio	Baño del departamento médico	2.90m ²	Mesón con lavamanos	1	Granito	1.00	0.50	0.56	Gypsum	Cerámica	Pintura	Luminaria LED	Ventilación natural
			Inodoro	1	Porcelana	0.55	0.36	0.45					
	Baños de sala de espera	2.66m ²	Mesón con lavamanos	2	Granito	1.00	0.50	0.56	Gypsum	Cerámica	Pintura	Luminaria LED	Ventilación natural
			Inodoro	2	Porcelana	0.55	0.36	0.45					
Área de servicio	Baño Kínder	2.13m ²	Inodoro	1	Porcelana	0.55	0.36	0.45	Gypsum	Cerámica	Pintura	Luminaria LED	Ventilación natural
			Lavatorio exterior	3	Hormigón y cerámica	1.40	0.46	0.55					
			Lavamanos	1	Porcelana	0.53	0.44	0.20					

Autor: elaboración propia




Figura 29: sala de lectura
Fuente: elaboración propia




Figura 30: baño dpto. médico
Fuente: elaboración propia



Figura 31: baños
Fuente: elaboración propia




Figura 32: baño kínder
Fuente: elaboración propia

Tabla 11: programa de necesidades

Programa de necesidades – Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica”													
Zonas	Espacios	Área m ²	Mobiliario		Dimensiones (m)			Tumbado	Piso	Paredes	Luminaria	Climatización	Esquema
Área de servicio	Baño 1ro “A” y “B”	2.13m ²	Nombre	Cantidad	Material	Profundidad	Ancho	Alto					
			Inodoro	2	Porcelana	0.55	0.36	0.45					
			Lavatorio exterior	6	Hormigón y cerámica	3.55	0.46	0.60	Gypsum	Cerámica	Pintura	Luminaria LED	Ventilación natural
	Batería sanitaria hombre	16.88m ²	Lavamanos	2	Porcelana	0.53	0.44	0.20					
			Inodoro	3	Porcelana	0.36	0.55	0.45					
			Urinario	3	Porcelana	0.26	0.38	0.53					
			Mesón	1	Granito	0.60	3.58	0.75					
			Lavamanos	5	Porcelana	0.44	0.53	0.20					
	Batería sanitaria mujer	16.72m ²	Lavatorio exterior	4	Hormigón y cerámica	0.46	5.20	0.80	Gypsum	Cerámica	Pintura	Luminaria LED	Ventilación natural
			Inodoro	6	Porcelana	0.36	0.55	0.45					
			Mesón	1	Granito	0.60	1.61	0.75					
			Lavamanos	2	Porcelana	0.44	0.53	0.20					
	Baño discapacitado	4.69m ²	Lavatorio exterior	6	Hormigón y cerámica	0.46	5.20	0.80					
			Inodoro	1	Porcelana	0.36	0.55	0.45					
			Lavamanos	1	Porcelana	0.44	0.53	0.20	Gypsum	Cerámica	Pintura	Luminaria LED	Ventilación natural
	Archivo	5.33m ²	Mesón	1	Granito	0.60	1.61	0.75					
			Estantería doble móvil	1	Melamina y metal	0.30	1.20	2.50					
			Estantería fija	2	Melamina y metal	0.40	0.60	0.80	Gypsum	Cerámica	Pintura	Luminaria LED	Ventilación natural
	Bodega raciones alimenticias	6.42m ²	Repisa en L	3	Aglomerado RH	1.70	3.78	0.05	Gypsum	Cerámica	Pintura	Luminaria LED	Ventilación natural

Autor: elaboración propia




Figura 33: baño 1ro “A” y “B”
Fuente: elaboración propia




Figura 34: baños
Fuente: elaboración propia




Figura 35: baño discapacitado
Fuente: elaboración propia



Figura 36: archivo
Fuente: elaboración propia






Figura 37: bodega
Fuente: elaboración propia

Tabla 12: programa de necesidades

Programa de necesidades – Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica”														
Zonas	Espacios	Área m ²	Mobiliario			Dimensiones (m)			Tumbado	Piso	Paredes	Luminaria	Climatización	Esquema
			Nombre	Cantidad	Material	Profundidad	Ancho	Alto						
Área de servicio	Bodega de material de juegos didácticos	3.08m ²							Gypsum	Cerámica	Pintura	Luminaria LED	Ventilación natural	 Figura 38: bodega Fuente: elaboración propia
	Bodega de mobiliario	11.11m ²							Gypsum	Cerámica	Pintura	Luminaria LED	Ventilación natural	 Figura 39: bodega Fuente: elaboración propia
	Bar	7.97m ²	Mesón en U	1	Granito	2.76	2.89	0.75	Gypsum	Cerámica	Pintura	Luminaria LED	Ventilación natural	 Figura 40: bar Fuente: elaboración propia
Área recreativa	Pasillo	712.84m ²	Banqueta	16	Madera y acero	0.35	1.90	0.40	Gypsum	Cemento pulido y cerámica decorada	Pintura satinada	Luminaria LED	Ventilación natural	 Figura 41: pasillo Fuente: elaboración propia
	Patio exterior	45.47m ²	Banqueta	2	Madera y acero	0.35	1.90	0.40	Gypsum	Porcelanato	Pintura satinada	Cinta LED	Ventilación natural	 Figura 42: patio exterior Fuente: elaboración propia

Autor: elaboración propia

Estrategias de intervención

Tabla 13: objetivos y criterios

Objetivos	Criterios	Esquemas
Redistribuir los espacios de manera adecuada mediante un estudio espacial y de zonificación para crear ambientes funcionales.	<p>Redistribución de las áreas para lograr una correcta zonificación que brinde comodidad en los estudiantes y docentes.</p> <p>Reubicación del bar para lograr una circulación directa en estudiantes, maestros y padres de familia.</p> <p>Ubicación de aulas de educación inicial en la parte frontal para que el área administrativa tenga mayor control sobre ellos.</p>	
Incorporar mecanismos necesarios para facilitar el acceso y circulación a personas con capacidades especiales.	<p>Rediseño de las instalaciones sanitarias, tomando en cuenta las dimensiones del área, creando una correcta circulación, dejando espacio para una silla de ruedas.</p> <p>Ubicación de rampas que permitan el fácil acceso y circulación de personas con capacidades especiales por todas las áreas.</p>	
Diseñar mobiliario de almacenamiento multifuncional que se ajuste a la cantidad de elementos existentes en cada salón.	<p>Diseño de mobiliario multifuncional que funcione como almacenamiento tomando como referencia a las tipologías investigadas.</p> <p>Creación de muebles y estanterías hechas a base de aglomerado RH, revestidos con fórmicas y vinilos de distintos acabados.</p>	
Autor: elaboración propia		<p><i>Figura 43:</i> zonificación Fuente: elaboración propia</p> <p><i>Figura 44:</i> plataforma salvaescalera Fuente: Valera (2018)</p> <p><i>Figura 45:</i> silla y mesa Yiahn Bassient Fuente: Sorry Zorrito (2009)</p>

Tabla 14: objetivos y criterios

Objetivos	Criterios	Esquemas
Proponer la implementación de nuevos acabados que sean resistentes al alto tránsito y de fácil limpieza.	Ubicación de vinilos decorativos en las paredes. Instalación de porcelanato en el área administrativa, piso flotante en el área educativa, cerámica en el área de servicio y cemento pulido con cerámica en el pasillo como material de revestimiento en pisos. Utilización del color blanco combinado con colores en tonos cálidos que estén relacionados con el rediseño y recobren vida a los ambientes.	
Adecuar materiales decorativos funcionales con el propósito de moderar el tránsito de luz o calor, y actualizar equipos de climatización en el área administrativa para regular los niveles de humedad y temperatura.	Adaptación de nuevas persianas decorativas para equilibrar la cantidad de radiación y luminiscencia que entra por las ventanas. Instalación de persianas enrollables blancas que armonicen con el tipo de mobiliario y estilo. Inclusión de acondicionadores de aire tipo Split en las áreas administrativas.	
Plantear un rediseño de cielo raso con las luminarias adecuadas que se adapten a las actividades a realizar en cada área.	Ánálisis de cantidad de luz por salón, tomando como referencia las dimensiones del ambiente. Acondicionamiento de luminarias Led con luz fría y blanca en cada aula según el plano de iluminación, que corroboren al desarrollo de las actividades que se desean realizar dentro de ella.	

Autor: elaboración propia

Estudio de relaciones funcionales






Figura 49: esquema de relaciones funcionales

Fuente: elaboración propia





Proyecto: Guayos
Ciudad: Guayaquil
Barrio: Lizardo García Soroza
Parroquia: 9 de Octubre




SIMBOLOGÍA	
ÁREA ADMINISTRATIVA	
ÁREA EDUCATIVA	
ÁREA DE SERVICIOS	
ÁREA RECREATIVA	

PROPIUESTA ARQUITECTÓNICA
ZONIFICACIÓN - PLANTA BAJA
ESCALA GRÁFICA








Provincia: Guayas
Ciudad: Guayaquil
Barrio: Loma de la Soroza
Parroquia: 9 de Octubre




PROPIUESTA ARQUITECTÓNICA
ZONIFICACIÓN - PLANTA ALTA
ESCALA GRÁFICA






IMPLANTACIÓN Y LOCALIZACIÓN
ESCALA GRÁFICA


0 1 2 3 4 5



Provincia: Guayas
Ciudad: Guayaquil
Barrio: Lizardo García Sorroza
Parroquia: 9 de Octubre



IMPLANTACIÓN Y CUBIERTA
ESCALA: 1:150




Provincia: Guayas
Ciudad: Guayaquil
Barrio: Lizardo García Sorroza
Parroquia: 9 de Octubre




PLANTA PROPUESTA - PLANTA BAJA
ESCALA: 1:150

N


Provincia: Guayas
Ciudad: Guayaquil
Barrio: Lizardo García Sorroza
Parroquia: 9 de Octubre



PLANTA PROPUESTA - PLANTA ALTA




Provincia: Guayas
Ciudad: Guayaquil
Barrio: Lizardo García Sorroza
Parroquia: 9 de Octubre




PLANTA BAJA AMOBLADA

ESCALA: 1.150




Provincia: Cuyabé
Ciudad: Guayaquil
Barrio: Lizardo García Sorroza
Parroquia: 9 de Octubre






Provincia: Guayas
Ciudad: Guayaquil
Barrio: Lizardo García Sorroza
Parroquia: 9 de Octubre




PLANTA DE CIRCULACIÓN -PLANTA BAJA
ESCALA GRÁFICA


0 1 2 3 4 5

Provincia: Guayas
Ciudad: Guayaquil
Barrio: Lizardo García Sorroza
Parroquia: 9 de Octubre




Provincia: Guayas
Ciudad: Guayaquil
Barrio: Lizardo García Sorroza
Parroquia: 9 de Octubre






Provincia: Guayas
Ciudad: Guayaquil
Barrio: Lizardo García Sorroza
Parroquia: 9 de Octubre





PLANTA DE LUMINARIAS Y CIELO RASO - PLANTA BAJA

ESCALA: 1.150




Provincia: Guayas
Ciudad: Guayaquil
Barrio: Lizardo García Sorroza
Parroquia: 9 de Octubre






Provincia: Guayas
Ciudad: Guayaquil
Barrio: Lizardo García Sorozá
Parroquia: 9 de Octubre




PLANTA DE PISOS - PLANTA BAJA



ESCALA: 1.150

Provincia: Guayas
Ciudad: Guayaquil
Barrio: Lizardo García Sorroza
Parroquia: 9 de Octubre




Provincia: Guayas
Ciudad: Guayaquil
Barrio: Lizardo García Sorroza
Parroquia: 9 de Octubre






Elevaciones interiores


Dirección y sala de reuniones




Elevación A



Elevación B - Dirección




Elevación C – Sala de reuniones



Ubicación


Sala de espera



Elevación A



Elevación B




Ubicación


Departamento de psicología



Elevación A



Elevación B



Ubicación


Kínder



Elevación A



Elevación B



Ubicación


Aula 2do “B”



Elevación A




Elevación B



Ubicación


Aula 7mo “A”




Elevación A



Elevación B



Ubicación



Elevación C


Laboratorio de ciencias naturales



Elevación A



Elevación B




Ubicación


Sala de lectura




Elevación A



Elevación B




Elevación C




Ubicación

Patio exterior



Elevación A



Ubicación


Pasillo




Elevación A



Ubicación


Renders**Dirección (área administrativa)****Sala de espera (área administrativa)**



Sala de reuniones (área administrativa)




Departamento de psicología (área administrativa)



Kinder (área educativa)



Aula 2do "A" (área educativa)



Aula 7mo “A” (área educativa)



Laboratorio de ciencias naturales (área educativa)




Sala de lectura (área educativa)




Patio exterior (área recreativa)




Pasillo (área recreativa)



FACHADA FRONTAL
ESC 1:150



Provincia: Guayas
Ciudad: Guayaquil
Barrio: Lizardo García Sorroza
Parroquia: 9 de Octubre



PLANTA DE VEGETACIÓN

ESCALA: 1:150


Propuesta de especies vegetales

Tabla 15: *especies vegetales*


Imagen	Nombre científico	Nombre común	Altura	Diámetro de copa	Hidratación	Luz solar
	<i>Asparagus desinflorus</i>	Espárrago sprengeri	0.30 m	0.90 cm	Cada 2-3 días en verano, semanal en invierno.	Interior y patio protegido
	<i>Rhoeo discolor</i>	Roeo	0.30 m	0.20 m	Abundantes en verano, unas 3 veces por semana, y moderados en invierno, una vez por semana.	Semisombra
	<i>Begonia semperflores</i>	Begonia	00.50 m	0.36 m	Regular	Semisombra

Autor: elaboración propia


DETALLE CONSTRUCTIVO 1 : MAMPARA DECORATIVA




DETALLE CONSTRUCTIVO 2 : PUERTA CORREDIZA



INFORMACIÓN TÉCNICA	Peso máximo de la puerta: 80 kg. (176 lb.) Espesor mínimo de la puerta: 26 mm (1") Aislamiento acústico: Rw56dB
CARACTERÍSTICAS	Para 1 y 2 puertas corredizas de madera Placa de montaje de 2 vías Ajuste vertical y lateral Tope con resorte de retención ajustable Reducción de ruido a Rw56dB Clasificación de resistencia al fuego Tamaños acordes: desde acceso de personal a puertas de gran tamaño de 15 m de anchura Sistemas de control y cierre Activación por pulsador, mantenimiento mínimo y larga vida útil



DETALLE CONSTRUCTIVO 3 : ÁRBOL DECORATIVO EMPOTRADO



Propuesta de mobiliario

Tabla 16: propuesta de mobiliario

#	Imagen	Mueble	Ubicación	Materiales
1		Escritorio directora 0.60 x 2.00 x 0.76 m	Dirección	Tablero MDP RH olmo alpino Tablero MDP RH blanco Tablero MDP RH amarillo ocaso Vinilo tipo mármol Listones de madera Acero inoxidable
2		Credenza 0.40 x 2.10 x 0.85 m	Dirección	Tablero MDP RH olmo alpino Tablero MDP RH blanco Vinilo tipo mármol Topes de acero Acero inoxidable
3		Estantería divisora 0.45 x 3.00 x 2.12 m	Dirección Sala de reuniones	Tablero MDP RH olmo alpino Tablero MDP RH blanco Tablero MDP RH amarillo ocaso Acero inoxidable Vidrio templado Listones decorativos de MDP RH

Autor: elaboración propia

Figura 50: escritorio
Fuente: elaboración propia

Figura 51: credenza
Fuente: elaboración propia

Figura 52: estantería divisora
Fuente: elaboración propia

Tabla 17: propuesta de mobiliario

#	Imagen	Mueble	Ubicación	Materiales
4		Escritorio en L 1.50 x 1.66 x 0.75 m	Departamento médico Departamento de psicología	Tablero MDP RH olmo alpino Tablero MDP RH blanco Tablero MDP RH amarillo ocaso Vinilo tipo mármol Listones de madera Acero inoxidable
5		Mueble contenedor 0.38 x 2.43 x 1.55 m	Kínder	Tablero MDP RH olmo alpino Tablero MDP RH blanco Tablero MDP RH verde menta Tablero MDP RH amarillo ocaso Acero inoxidable Vinilo decorativo zig - zag
6		Librero 0.60 x 1.00 x 1.71 m	Sala de lectura	Tablero MDP RH olmo alpino Tablero MDP RH blanco Tablero MDP RH verde menta Tablero MDP RH amarillo ocaso Acero inoxidable

Autor: elaboración propia


Tabla 18: propuesta de mobiliario

#	Imagen	Mueble	Ubicación	Materiales
7		Asiento librero 0.60 x 1.70x 0.80 m	Sala de lectura	Tablero MDP RH olmo alpino Acero inoxidable Fibra con diseño de zig – zag
8		Mini librero 0.60 x 1.00 x 0.80 m	Sala de lectura Departamento de psicología	Tablero MDP RH olmo alpino Tablero MDP RH blanco Tablero MDP RH verde menta Tablero MDP RH amarillo ocaso Acero inoxidable
9		Banqueta 0.35 x 1.90 x 0.40 m	Pasillo	Madera laqueada tipo olmo alpino Madera con acabado en laca amarillo ocaso Listón de madera con acabado en laca amarillo ocaso Liston de madera con acabado en laca verde menta Acero inoxidable
10		Estantería 0.45 x 2.12 x 1.26 m	Aulas (2do hasta 7mo)	Tablero MDP RH olmo alpino Tablero MDP RH verde menta Tablero MDP RH amarillo ocaso Acero inoxidable

Autor: elaboración propia

DISEÑO DE MOBILIARIO # 1: ESCRITORIO DIRECTORA- DIRECCIÓN
ESCALA 1:20


PLANTA




PERSPECTIVA




ALZADO FRONTAL




ALZADO LATERAL




DISEÑO DE MOBILIARIO # 1: ESCRITORIO - DIRECCIÓN DESPIECE




DETALLES - ENSAMBLES




A. Sistema de ensamble con perno y caja (mini - fix).




B. Ensamble en ángulo por medio de tarugo de corte recto.



C. Ensamble de ranura cajeado corrido.




D. Ensamble de ranura cajeado visible.



E. Fijación a tope por medio de tornillo autoroscante cabeza plana 3/4 y reforzado con soporte metálico.

DISEÑO DE MOBILIARIO # 2: CREDENZA- DIRECCIÓN
ESCALA 1:10


PLANTA




PERSPECTIVA




ALZADO FRONTAL




ALZADO LATERAL




DISEÑO DE MOBILIARIO # 2: CREDENZA- DIRECCIÓN DESPIECE




DETALLES - ENSAMBLES




A. Ensamble de ranura cajeado corrido y reforzado con soportes metálicos.



B. Sistema de ensamble con perno y caja (mini - fix).




C. Fijación a tope por medio de tornillo autoroscante cabeza plana 3/4 y reforzado con soportes metálicos.



D. Fijación por medio de placa metálica y tornillo autoroscante de cabeza plana 5/8.

DISEÑO DE MOBILIARIO # 3: ESTANTERÍA DIVISORA- DIRECCIÓN
ESCALA 1:20


PLANTA




PERSPECTIVA




ALZADO FRONTAL






ALZADO LATERAL



DISEÑO DE MOBILIARIO # 3: ESTANTERÍA DIVISORA- DIRECCIÓN DESPIECE



DETALLES - ENSAMBLES





A. Ensamble de ranura cajeado corrido y reforzado con pernos autoroscantes de cabeza plana 3/4

B. Sistema de ensamble con perno y caja (mini - fix).

C. Fijación a tope por medio de tornillo autoroscante cabeza plana 3/4

D. Fijación por medio de platina metálica y tornillo autoroscante de cabeza plana 5/8.


DISEÑO DE MOBILIARIO # 4: ESCRITORIO EN L - DPTO. DE PSICOLOGÍA Y MÉDICO
ESCALA 1:20




PERSPECTIVA




ALZADO LATERAL




DISEÑO DE MOBILIARIO # 4: ESCRITORIO EN L- DPTO. PSICOLOGÍA Y MÉDICO DESPIECE



DETALLES - ENSAMBLES




A. Sistema de ensamble con perno y caja (mini - fix).



B. Ensamble en ángulo por medio de tarugo de corte recto.




C. Ensamble de ranura cajeado corrido y reforzado con soportes metálicos.



D. Fijación a tope por medio de tornillo autoroscante cabeza plana 3/4

DISEÑO DE MOBILIARIO # 5: MUEBLE CONTENEDOR- KÍNDER
ESCALA 1:20


PLANTA




PERSPECTIVA




ALZADO FRONTAL




ALZADO LATERAL




DISEÑO DE MOBILIARIO # 5: MUEBLE CONTENEDOR- KÍNDER DESPIECE




DETALLES - ENSAMBLES




A. Ensamble de ranura cajeado corrido y reforzado con soportes metálicos.



B. Sistema de ensamble con perno y caja (mini - fix).




C. Fijación a tope por medio de tornillo autoroscante cabeza plana 3/4



D. Fijación por medio de placa metálica y tornillo autoroscante de cabeza plana 5/8.

DISEÑO DE MOBILIARIO # 6: LIBRERO- SALA DE LECTURA
ESCALA 1:20


PLANTA




PERSPECTIVA




ALZADO FRONTAL




ALZADO LATERAL




DISEÑO DE MOBILIARIO # 6: LIBRERO- SALA DE LECTURA DESPIECE




DETALLES - ENSAMBLAJES



A. Ensamble de ranura cajeado corrido y reforzado con soportes metálicos.




B. Sistema de ensamble con perno y caja (mini - fix).



C. Fijación por medio de platina metálica y tornillo autoroscante de cabeza plana 5/8.

DISEÑO DE MOBILIARIO # 7: ASIENTO LIBRERO- SALA DE LECTURA
ESCALA 1:10


PLANTA




PERSPECTIVA




ALZADO FRONTAL




ALZADO LATERAL




DISEÑO DE MOBILIARIO # 7: ASIENTO LIBRERO- SALA DE LECTURA DESPIECE




DETALLES - ENSAMBLES




A. Ensamble de ranura cajeado corrido y reforzado con soportes metálicos.



B. Sistema de ensamble con perno y caja (mini - fix).




C. Fijación a tope por medio de tornillo autoroscante cabeza plana 3/4




D. Fijación por medio de placa metálica y tornillo autoroscante de cabeza plana 5/8.

DISEÑO DE MOBILIARIO # 8: MINI LIBRERO- SALA DE LECTURA
ESCALA 1:10

PLANTA




ALZADO FRONTAL




PERSPECTIVA




ALZADO LATERAL



DISEÑO DE MOBILIARIO # 8: MINI LIBRERO- SALA DE LECTURA DESPIECE




DISEÑO DE MOBILIARIO # 9: BANQUETA- PASILLO
ESCALA 1:10




PLANTA



PERSPECTIVA




ALZADO FRONTAL




ALZADO LATERAL


DISEÑO DE MOBILIARIO # 9: BANQUETA- PASILLO DESPIECE




DETALLES - ENSAMBLAJES




A. Ensamble de palma en T y reforzado con tornillos autoroscantes de cabeza plana 3/4



B. Ensamble en ángulo por medio de tarugo de corte recto.




C. Fijación a tope por medio de tornillo autoroscante cabeza plana 3/4



D. Fijación por medio de platina metálica y tornillo autoroscante de cabeza plana 5/8.

DISEÑO DE MOBILIARIO # 10: ESTANTERÍA- AULAS
ESCALA 1:20


PLANTA




PERSPECTIVA




ALZADO FRONTAL



ALZADO LATERAL



DISEÑO DE MOBILIARIO # 10: ESTANTERÍA- AULAS DESPIECE



Catálogo de mobiliario

Tabla 19: catálogo de mobiliario

#	Imagen	Mueble	Ubicación	Proveedor	Características
1		Silla giratoria Chicago verde 0.70 x 0.70 x 0.95 m	Dirección	Karé	Silla de oficina ajustable en altura. Fundas: poliéster Relleno: poliuretano Asiento: abedul madera maciza Acabado: natural Asiento: aglomerado acabado natural Pie/Pies: acero inoxidable niquelado
2		Silla de plástico moldeado Eames 0.60 x 0.60 x 0.79 m	Dirección	Herman Miller	Silla de plástico Asiento: Moldeada en polipropileno Pie/Pies: Madera y acero cromado Acabado: natural
3		Mesa de reunión Capri 1.80 x 1.00 x 0.72 m	Sala de reuniones	ATU	Posee cajas de electrificación con tapas abatibles. Basada en una geometría trapezoidal. Estructura liviana Soportes: acero cromado semicónicos de acabado estilizado, fino y original. Tablero: aglomerado MDF
4		Silla reposabrazos Jazz Rosegold 0.49 x 0.44 x 0.81 m	Sala de reuniones	Karé	Asiento escultórico Asiento: espuma de poliuretano Fundas: poliuretano Pie/Pies: acero inoxidable

Autor: elaboración propia

Figura 60: silla giratoria Chicago verde
Fuente: Karé (2019)

Figura 61: silla de plástico Eames
Fuente: Herman Miller (2019)

Figura 62: mesa de reunión Capri
Fuente: ATU (2019)

Figura 63: Silla reposabrazos
Fuente: Tamasa office design (2019)

Tabla 20: catálogo de mobiliario

#	Imagen	Mueble	Ubicación	Proveedor	Características
5		Silla de espera Tandem 2.20 x 0.60 x 1.45 m	Sala de espera	ATU	Estructura metálica Tapicería
6		Silla Saiba 0.60 x 0.60 x 0.84 m	Departamento de psicología Departamento médico	Herman Miller	Silla ejecutiva. Ofrece una sensación de comodidad natural. Base: estrella de acero cromado de cinco puntas y ruedas giratorias. Relleno: Poliuretano
7		Silla Candy World mostaza 0.52 x 0.49 x 0.84 m	Departamento de psicología Departamento médico	Karé	Líneas suaves y curvas. Funda: textil recubierto con poliuretano Relleno: poliéster Asiento: polipropileno Pie/Pies: fresno madrea maciza barnizado
8		Mesa redonda ø 0.75 x ø 0.75 x 0.45 m	Departamento de psicología	Mepal Aeiotu	Mesa infantil. Patas recubiertas de goma para evitar su deslizamiento. Estructura: aglomerado MDF.

Autor: elaboración propia

Tabla 21: catálogo de mobiliario

#	Imagen	Mueble	Ubicación	Proveedor	Características
9		Taburete Funny Sheep ø 0.40 x ø 0.27 x 0.35 m	Departamento de psicología	Karé	Su diseño permite la relación de la naturaleza con los infantes. Sus pequeños detalles suaves hacen dar una sensación de comodidad. Funda: poliéster Relleno: poliuretano Pie/Pies: pino madrea maciza barnizado
10		Mueble Chase long 1.80 x 0.60 x 0.70 m	Departamento médico	Promedico S.A.	Camilla contenedora. Construido toda su estructura en lámina de tool. Funda: cuerina
11		Gradilla de 1 peldaño 0.44 x 0.23 x 0.15 m	Departamento médico	Promedico S.A.	Permite que el paciente suba a la camilla. Estructura: tubular pintada Tablero: polipropileno
12		Vitrina 0.55 x 0.42 x 1.70 m	Departamento médico	Promedico S.A.	Estructura metálica para soportar cualquier tipo de sustancia. Espacioso y útil para accesorios médico.
13		Anbececuador 0.43 x 0.43 x 0.82 m	Aula 6to "A" y "B" Aula 7mo "A" y "B"	Anbececuador	Pupitre estudiantil. Estructura metálica. Asiento tapizado color violeta.

Autor: elaboración propia

Tabla 22: catálogo de mobiliario

#	Imagen	Mueble	Ubicación	Proveedor	Características
14		Mesa rectangular 1.20 x 0.60 x 0.50 m	Kínder	Mepal Aeiotu	Mesa infantil. Esquinas redondeadas. Patas recubiertas de goma para evitar su deslizamiento. Estructura: aglomerado MDF.
15		Silla Eames niños 0.31 x 0.30 x 0.56 m	Kínder	Tamasa Office Design	Silla infantil. Pie/ pies: Madera Eames Asiento: Fibra de vidrio moldeada
16		Silla Brisa ejecutiva 0.60 x 0.47 x 0.90 m	Aulas	ATU	Regulación de altura a gas. Reclinación ajustable. Silla ligera diseñada para espacios colaborativos. Asiento giratorio. Fundas: cuerina Relleno: poliuretano Pie/Pies: acero cromado
17		Banco giratorio DR - 244 Ø 0.40 x Ø 0.40 x 0.50 m	Laboratorio de ciencias naturales	Tamasa Office Design	Altura ajustable. El asiento está tapizado en color blanco, que armoniza con la pátina del soporte. Soporte: acero lacado Fundas: textil recubierto con polivinilo y poliéster. Relleno: poliuretano

Autor: elaboración propia

Tabla 23: catálogo de mobiliario

#	Imagen	Mueble	Ubicación	Proveedor	Características
18		Mesa Brooklyn white 1.75 x 0.80 x 0.76 m	Sala de lectura	Karé	Mesa blanca cuadrada. Tablero: tablero de fibra Patas: goma tablero de madera maciza lacado
	<i>Figura 77: mesa Brooklyn white Fuente: Karé (2019)</i>				
19		Taburete Cherry amarillo cobre 0.35 x 0.35 x 0.42 m	Sala de lectura	Karé	Elegante taburete con terciopelo. Soporte: acero polvoreado Funda: poliéster Relleno: poliuretano Asiento: aglomerado acabado natural
	<i>Figura 78: taburete Cherry amarillo cobre Fuente: Karé (2019)</i>				
20		Puff ø 0.60x ø 60 x 0.42	Sala de lectura	Mundo Puff	Puff fabricado en forro de tactopiél. Fácil de limpiar. Relleno de poliestireno expandido. Hipoalergénico
	<i>Figura 79: puff Fuente: Mundo Puff (2019)</i>				
21		Credenza Torino 1.55 x 0.50 x 0.78	Sala de lectura	Herman Miller	Credenza Laminado de alta presión Soportes metálicos Superficies principales en vidrio templado. Manijas metálicas
	<i>Figura 80: taburete Cherry amarillo cobre Fuente: Karé (2019)</i>				
22		Silla Mattiazzi Uncino 0.45 x 0.40 x 80 m	Laboratorio de computación	Herman Miller	Transmite un diseño minimalista sofisticado. Estructura: barras de metal curvadas Tablero: planos de madera tallada
	<i>Figura 81: silla Mattiazzi Uncino Fuente: Herman Miller (2019)</i>				

Autor: elaboración propia

Tabla 24: catálogo de mobiliario

#	Imagen	Mueble	Ubicación	Proveedor	Características
23		Silla de escritorio de respaldo medio Hofmann 0.46 x 0.58 x 0.90 m	Laboratorio de computación	Wayfair	Silla giratoria de oficina con respaldo medio de piel sintética. Sus detalles agregan un toque refinado a cualquier espacio Relleno: poliuretano Fundas: cuerina Pie/Pies: acero cromado
24		Mesón de laboratorio	Laboratorio de ciencias naturales	Anbececuador	Mesón para laboratorio personalizado Pata/pies: metálico Mesón: granito Cajoneras: MDF
25		Escritorio Torino 1.60 x 0.70 x 0.75 m	Aulas	Mepal	Escritorio funcional con dos cajoneras a los costados. Tonos laminados de alta presión espesor 30mm. Estructura: laminado de alta presión Herrajes: metálicos Tono laminado: perillo
26		Estantería móvil SAM 0.30 x 1.20 x 2.50 m	Archivo	ATU	Espacios de almacenamiento. Funcionalidad gracias a su sistema de recorrido manual. Compuertas deslizables que facilitan la manipulación de elementos. Acabados de acero cromado y melamina.
26		Archivador Cabinet 0.40 x 0.60 x 0.80 m	Archivo	ATU	Múltiples opciones, que no solo se ven bien, sino que destacan por su funcionalidad. Compuertas deslizables, facilitan la manipulación de elementos. Acabados de acero cromado y melamina.

Autor: elaboración propia

Mobiliario existente

Tabla 25: mobiliario existente

#	Imagen	Mueble	Ubicación	Materiales	Observación
1		Mesa trapecio 0.47 x 1.00 x 0.60	2do "A" y "B"	Mesa escolar Estructura metálica Tablero de MDF Topes metálicos	Se sugiere lijar las patas y tablero de la mesa trapezio para eliminar las imperfecciones logrando una superficie lisa y apta para la pintura de metal y esmalte a colocar. Acabado pata/pies: blanco Acabado tablero: laca olmo alpino
2		Silla infantil 0.40 x 0.40 x 0.75	2do "A" y "B"	Silla escolar Estructura metálica Tablero de MDF Topes metálicos	Se sugiere cambiar el color de la silla tras haber lijado la superficie para eliminar imperfecciones logrando una superficie lisa y proceder a pintar con pintura de metal y esmalte. Acabado respaldo: laca olmo alpino Acabado asiento: turquesa, verde menta, amarillo, blanco.
3		Silla metálica 0.40 x 0.43 x 0.79	3ro "A" y "B" 4to "A" y "B" 5to "A" y "B"	Silla escolar Estructura metálica	Se sugiere lijar la superficie para eliminar imperfecciones y proceder a pintar las patas, asiento y respaldar con pintura de metal y esmalte. Acabado: blanco
4		Mesa metálica 0.40 x 1.00 x 0.64	3ro "A" y "B" 4to "A" y "B" 5to "A" y "B")	Mesa escolar Estructura metálica	Se sugiere lijar la superficie para eliminar imperfecciones y proceder a pintar las patas y tablero con pintura de metal y esmalte. Acabado: blanco

Autor: elaboración propia

Tabla 26: mobiliario existente

#	Imagen	Mueble	Ubicación	Materiales	Observación
5		Mesa metálica cuadrada	Laboratorio de computación	Estructura metálica	Se sugiere mantener tal y como están, y lijar la superficie o patas en caso de tener imperfecciones.

Figura 91: mesa metálica cuadrada
Fuente: elaboración propia

Autor: elaboración propia



Cuadro de acabados

Tabla 27: cuadro de acabados

Dirección		
Cielo raso	Paredes	Piso
<i>Figura 92: gypsum board Fuente: Construx (2019)</i>	<i>Figura 93: pintura sunny veranda Fuente: Sherwin Williams (2019)</i>	<i>Figura 94: pintura blanca Fuente: Glidden (2019)</i>
Mobiliario	Luminarias	Complementos
<i>Figura 96: olmo alpino Fuente: Masisa (2019)</i>	<i>Figura 97: melamina amarillo ocaso Fuente: Masisa (2019)</i>	<i>Figura 102: cortinas romanas Fuente: Hunter Douglas (2019)</i>
<i>Figura 98: melamina blanco perla Fuente: Masisa (2019)</i>	<i>Figura 99: MDP RH Fuente: Masisa (2019)</i>	
	<i>Figura 100: ojo de buey LED Flat de vidrio Fuente: Marriot (2018)</i>	
	<i>Figura 101: perfil LED Fuente: Marriot (2018)</i>	



Autor: elaboración

Tabla 28: cuadro de acabados

Sala de reuniones							
Cielo raso	Paredes	Piso					
							
<i>Figura 103: gypsum board Fuente: Construex (2019)</i>	<i>Figura 104: pintura sunny veranda Fuente: Sherwin Williams (2019)</i>	<i>Figura 105: porcelanato Stelar Fuente: Graiman (2019)</i>					
Mobiliario	Luminarias	Complementos					
 <i>Figura 107: olmo alpino Fuente: Masisa (2019)</i>	 <i>Figura 108: melamina amarillo ocaso Fuente: Masisa (2019)</i>	 <i>Figura 109: melamina blanco perla Fuente: Masisa (2019)</i>	 <i>Figura 110: vidrio Fuente: Deglasser (2019)</i>	 <i>Figura 111: MDP RH Fuente: Masisa (2019)</i>	 <i>Figura 112: perfil LED empotable Fuente: Marriot (2018)</i>	 <i>Figura 113: perfil LED Fuente: Marriot (2018)</i>	 <i>Figura 114: cortinas romanas Fuente: Hunter Douglas (2019)</i>



Autor: elaboración propia

Tabla 29: cuadro de acabados

Sala de espera		
		
Cielo raso	Paredes	Piso
		
<i>Figura 115:gypsum board Fuente: Construex (2019)</i>	<i>Figura 116: porcelanato Stelar Fuente: Graiman (2019)</i>	<i>Figura 117: pintura blanca Fuente: Glidden (2019)</i>
Mobiliario	Luminarias	Complementos
		
<i>Figura 121: olmo alpino Fuente: Masisa (2019)</i>	<i>Figura 122: MDP RH Fuente: Masisa (2019)</i>	<i>Figura 123: ojo de buey LED Flat de vidrio Fuente: Marriot (2018)</i>
		
		<i>Figura 124: cortinas romanas Fuente: Hunter Douglas (2019)</i>


Autor: elaboración propia

Tabla 30: cuadro de acabados

Departamento de psicología		
		
Cielo raso	Paredes	Piso
 <i>Figura 125: gypsum board</i> Fuente: Construx (2019)	 <i>Figura 126: valle de rosas</i> Fuente: Pintuco (2019)	 <i>Figura 127: pintura blanca</i> Fuente: Glidden (2019)
		 <i>Figura 128: porcelanato Stelar</i> Fuente: Graiman (2019)
		 <i>Figura 129: porcelanato Legend</i> Fuente: Graiman (2019)
Mobiliario	Luminarias	Complementos
 <i>Figura 130: olmo alpino</i> Fuente: Masisa (2019)	 <i>Figura 131: melamina amarillo ocaso</i> Fuente: Masisa (2019)	 <i>Figura 132: melamina verde menta</i> Fuente: Masisa (2019)
	 <i>Figura 133: melamina blanco perla</i> Fuente: Masisa (2019)	 <i>Figura 134: MDP RH</i> Fuente: Masisa (2019)
	 <i>Figura 135: ojo de buey LED Flat de vidrio</i> Fuente: Marriot (2019)	 <i>Figura 136: panel LED</i> Fuente: Marriot (2018)
		 <i>Figura 137: cortinas romanas</i> Fuente: Hunter Douglas (2019)




Autor: elaboración propia

Tabla 31: cuadro de acabados

Kínder		
		
Cielo raso	Paredes	Piso
 <i>Figura 138: gypsum board</i> Fuente: Construex (2019)	 <i>Figura 139: perinola</i> Fuente: Cóndor (2019)	 <i>Figura 140: pintura blanca</i> Fuente: Glidden (2019)
Mobiliario		
 <i>Figura 142: olmo alpino</i> Fuente: Masisa (2019)	 <i>Figura 143: melamina amarillo ocaso</i> Fuente: Masisa (2019)	 <i>Figura 144: melamina verde menta</i> Fuente: Masisa (2019)
 <i>Figura 145: melamina blanco perla</i> Fuente: Masisa (2019)	 <i>Figura 146: MDP RH</i> Fuente: Masisa (2019)	 <i>Figura 147: vinilo decorativo zig - zag</i> Fuente: Vinilizarte (2019)
Luminarias		 <i>Figura 148: panel LED</i> Fuente: Marriot (2018)
Complementos		 <i>Figura 149: cortinas enrollables de colores</i> Fuente: Hunter Douglas (2019)



Autor: elaboración propia

Tabla 32: cuadro de acabados

Aula 2do “B”			
Cielo raso	Paredes	Piso	
	 <i>Figura 151: yo yo</i> Fuente: Condor (2019)	 <i>Figura 152: bolitas de pintura blancas</i> Fuente: Glidden (2019)	 <i>Figura 153: vinil decorativo</i> Fuente: Vinilizarte (2019)
<i>Figura 150:gypsum board</i> Fuente: Construex (2019)		<i>Figura 154: piso flotante light beech</i> Fuente: Construex (2019)	
Mobiliario	Luminarias	Complementos	
 <i>Figura 155: olmo alpino</i> Fuente: Masisa (2019)	 <i>Figura 156: melamina amarillo ocaso</i> Fuente: Masisa (2019)	 <i>Figura 157: melamina verde menta</i> Fuente: Masisa (2019)	 <i>Figura 158: melamina blanco perla</i> Fuente: Masisa (2019)
<i>Figura 159: MDP RH</i> Fuente: Masisa (2019)	 <i>Figura 160: pintura blanca</i> Fuente: Glidden (2019)	 <i>Figura 161: panel LED</i> Fuente: Marriot (2018)	 <i>Figura 162: cortinas enrollables</i> Fuente: Hunter Douglas (2019)




Autor: elaboración propia

Tabla 33: cuadro de acabados

Aula 7mo “A”					
Cielo raso	Paredes	Piso	Mobiliario	Luminarias	Complementos
					
<i>Figura 163: gypsum board Fuente: Construex (2019)</i>	<i>Figura 164: pintura frosted emerald Fuente: Sherwin Williams (2019)</i>	<i>Figura 165: pintura blanca Fuente: Glidden (2019)</i>	<i>Figura 166: piso flotante light beech Fuente: Construex (2019)</i>		
<i>Figura 167: olmo alpino Fuente: Masisa (2019)</i>	<i>Figura 168: melamina amarillo ocaso Fuente: Masisa (2019)</i>	<i>Figura 169: melamina verde menta Fuente: Masisa (2019)</i>	<i>Figura 170: MDP RH Fuente: Masisa (2019)</i>	<i>Figura 171: panel LED Fuente: Marriot (2018)</i>	<i>Figura 172: cortinas enrollables Fuente: Hunter Douglas (2019)</i>



Autor: elaboración propia

Tabla 34: cuadro de acabados

Laboratorio de ciencias naturales			
Cielo raso	Paredes	Piso	
			
<i>Figura 173: gypsum board Fuente: Construex (2019)</i>	<i>Figura 174: vinilo decorativo Fuente: Vinilizarte (2019)</i>	<i>Figura 175: pintura amarilla Fuente: Sherwin Williams (2019)</i>	<i>Figura 177: Ecoceramic porcelanato Proveedor: Grifine (2019)</i>
Mobiliario	Luminarias	Complementos	
			
<i>Figura 178: madera Fuente: Fernán Sánchez 2019)</i>	<i>Figura 179: melamina amarillo ocaso Fuente: Masisa (2019)</i>	<i>Figura 180: melamina verde menta Fuente: Masisa (2019)</i>	<i>Figura 185: pantalla para proyectar Fuente: Novicompu (2019)</i>
			
<i>Figura 181: paneles entelados Fuente: Akustico (2019)</i>	<i>Figura 182: panel LED Fuente: Marriot (2018)</i>	<i>Figura 183: perfil LED colgante Fuente: Marriot (2018)</i>	<i>Figura 184: cortinas enrollables Fuente: Hunter Douglas (2019)</i>




Autor: elaboración propia

Tabla 35: cuadro de acabados

Sala de lectura		
Cielo raso	Paredes	Piso
		
<i>Figura 186: gypsum board Fuente: Construex (2019)</i>	<i>Figura 187: vinil decorativo Fuente: Vinilizarte (2019)</i>	<i>Figura 188: pintura frosted emerald Fuente: Sherwin Williams (2019)</i>
<i>Figura 189: pintura blanca Fuente: Glidden (2019)</i>		
Mobiliario	Luminarias	Complementos
		
<i>Figura 191: olmo alpino Fuente: Masisa (2019)</i>	<i>Figura 192: melamina amarillo ocaso Fuente: Masisa (2019)</i>	<i>Figura 193: melamina verde menta Fuente: Masisa (2019)</i>
<i>Figura 194: melamina blanco perla Fuente: Masisa (2019)</i>		
<i>Figura 195: MDP RH Fuente: Masisa (2019)</i>		
	<i>Figura 196: panel LED Fuente: Marriot (2018)</i>	<i>Figura 197: globo colgante Fuente: Marriot (2018)</i>
		
		<i>Figura 198: cortinas enrollables Fuente: Hunter Douglas (2019)</i>



Autor: elaboración propia

Tabla 36: cuadro de acabados

Pasillo				
Cielo raso	Paredes		Piso	
				
Mobiliario				
				
<i>Figura 199: gypsum board Fuente: Construex (2019)</i>	<i>Figura 200: pintura heartthrob Fuente: Sherwin Williams (2019)</i>	<i>Figura 201: pintura blanca Fuente: Glidden (2019)</i>	<i>Figura 202: cerámica talavera Fuente: Graiman (2019)</i>	<i>Figura 203: cemento pulido Fuente: Concretarte (2019)</i>
<i>Figura 204: olmo alpino Fuente: Masisa (2019)</i>	<i>Figura 205: melamina amarillo ocaso Fuente: Masisa (2019)</i>	<i>Figura 206: melamina verde menta Fuente: Masisa (2019)</i>	<i>Figura 207: MDP RH Fuente: Masisa (2019)</i>	

Autor: elaboración propia

Tabla 37: cuadro de acabados

Patio		
		
Cielo raso	Paredes	Piso
 Figura 208: gypsum board Fuente: Construex (2019)	 Figura 209: pintura frosted emerald Fuente: Sherwim Williams (2019)	 Figura 210: Butter UP SW 6681 Fuente: Sherwim Williams (2019)
Mobiliario		Luminarias
 Figura 212: olmo alpino Fuente: Masisa (2019)	 Figura 213: melamina amarillo oceano Fuente: Masisa (2019)	 Figura 214: melamina verde menta Fuente: Masisa (2019)
 Figura 215: MDP RH Fuente: Masisa (2019)	 Figura 216: perfil LED empotable Fuente: Marriot (2018)	

Autor: elaboración propia

Memoria técnica

Tabla 38: materiales de recubrimiento

APLICACIÓN	ÁREA	MATERIAL	OBSERVACIÓN
Pisos	Dirección		Tono: oscuro
	Sala de reuniones	Porcelanato Legend	Color: brown
	Sala de espera	20 x 120 cm	Acabado: mate
	Departamento de psicología y médico		Proveedor: Graiman
	Kínder		Tono: claro
	Aula 1ro "A" y "B"		Color: amarillo
	Aula 2do "A" y "B"		Acabado: brillante
	Aula 3ro "A" y "B"		Proveedor: Construex
	Aula 4to "A" y "B"	Piso flotante PVC Light Beech 20x120 cm	
	Aula 5to "A" y "B"		
	Aula 6to "A" y "B"		
	Aula 7mo "A" y "B"		
	Sala de lectura		
	Salón de inglés		
Baños	Laboratorio de ciencias naturales		Tono: claro
	Laboratorio de computación	Ecoceramic porcelanato piso / pared otway taupe	Color: beige
	Patio	120 x 20 cm	Acabado: mate
	Baños		Proveedor: Grifine
	Baño kínder		
	Baño 1ro "A" y "B"		Tono: claro
	Baño discapacitado	Cerámica Riviera 30 x 30 cm	Color: riviera beige
	Batería sanitaria hombre		Acabado: mate
	Batería sanitaria mujer		Proveedor: Graiman
	Baño discapacitado		
Pasillo	Bodega raciones alimenticias		Tono: claro
	Bodega de mobiliario		Color: ary almond
	Bodega material juegos didácticos	Cerámica Ary 30 x 30 cm	Acabado: natural y mate
	Archivo		Proveedor: Graiman
	Bar		
Paredes	Pasillo	Cerámica brillante con diseño Talavera 40 x 40cm Cemento pulido	Tono: claro Color: talavera cobalto Acabado: natural y mate Proveedor: Graiman - Concretarte
	Dirección		
	Sala de reuniones	Pintura Sunny veranda SW 9017 Porcelanato Stelar 60 x 60 cm	Tono: claro Color: beige- stelar Acabado: brillante Proveedor: Sherwin Williams- Graiman
Sala de espera			

Autor: elaboración propia

Tabla 39: materiales de recubrimiento

APLICACIÓN	ÁREA	MATERIAL	OBSERVACIÓN
	Departamento de psicología Departamento médico	Pintura satinada valle de rosas Porcelanato Stelar	Tono: claro Color: rosa - stelar Acabado: brillante Proveedor: Pintuco – Graiman Colocación sobre superficie uniforme y lisa
	Kínder Aula 1ro “A” y “B”	Pintura naranja perinola Pintura blanca PMS 5517	Tono: claro Color: perinola - blanco Acabado: mate Proveedor: Cón dor – Glidden Colocación sobre superficie uniforme y lisa
	Aula 2do “A” y “B” Aula 3ro “A” y “B”	Pintura celeste yo yo Pintura blanca PMS 5517	Tono: claro Color: celeste pastel - blanco Acabado: mate Proveedor: Cón dor – Glidden Colocación sobre superficie uniforme y lisa
Paredes	Aula 4to “A” y “B” Aula 5to “A” y “B”	Irresistible SW 6562 Pintura blanca PMS 5517	Tono: claro Color: violeta pastel Acabado: mate Proveedor: Sherwim Williams - Glidden Colocación sobre superficie uniforme y lisa
	Sala de lectura Salón de inglés Aula 6to “A” y “B” Aula 7mo “A” y “B”	Vinilos decorativos personalizados Pintura Frosted Emerald SW 9035 Pintura blanca PMS 5517	Tono: claro Color: varios - verde Acabado: mate Proveedor: Vinilizarte – Sherwim Williams - Glidden Colocación sobre superficie uniforme y lisa
	Laboratorio de ciencias naturales Laboratorio de computación	Pintura gris, 17-4014 Titanium Pintura amarilla Lemon Twist SW 6909	Tono: claro Color: riviera beige Acabado: mate Proveedor: Pintuco – Shewin Williams Colocación sobre superficie uniforme y lisa
	Baños Baño kínder Baño 1ro “A” y “B” Baño discapacitado Batería sanitaria hombre Batería sanitaria mujer Baño discapacitado	Pintura blanca PMS 5517 Cerámica texturada decorativa 3D	Tono: claro Color: blanco, arty sugar wave Acabado: mate, rectificado Proveedor: Glidden - Graiman Colocación sobre superficie uniforme y lisa

Autor: elaboración propia

Tabla 40: materiales de recubrimiento

APLICACIÓN	ÁREA	MATERIAL	OBSERVACIÓN
Paredes	Bodega raciones alimenticias Bodega de mobiliario Bodega material juegos didácticos Archivo Bar	Pintura blanca PMS 5517	Tono: claro Color: blanco Acabado: mate Proveedor: Glidden Colocación sobre superficie uniforme y lisa
	Patio	Pintura Frosted Emerald SW 9035 Butter UP SW 6681	Tono: claro Color: verde menta - beige Acabado: mate Proveedor: Sherwin Williams Colocación sobre superficie uniforme y lisa
Puertas	Dirección Sala de reuniones	Puerta corrediza de MDF con riel metálico y recubierto con vinilo adhesivo imitación mármol 2.00 x 0.90 m	Tono: claro Color: stelar Acabado: brillante Proveedor: elaboración propia Forma: rectangular
	Sala de espera Departamento de psicología Departamento médico Archivo Baños Departamento de psicología Departamento médico Baño kínder	Puerta de MDF 6mm recubierto de melamina 2.00 x 0.90 m	Tono: claro Color: tropical Acabado: mate Proveedor: Construex Forma: rectangular
Puertas	Kínder Aula 2do "A" y "B" Aula 3ro "A" y "B" Aula 4to "A" y "B" Aula 5to "A" y "B" Aula 7mo "A" y "B" Salón de inglés	Puerta de hierro forjado 2.43 x 1.00 (existente)	Tono: oscuro Color: negro Acabado: mate Forma: rectangular
	Laboratorio de ciencias naturales Aula 6to "A" y "B" Aula 1ro "A" y "B"	Puerta de hierro forjado 2.00 x 0.90(existente)	Tono: oscuro Color: negro Acabado: mate Forma: rectangular
Puertas	Laboratorio de computación	Puerta de hierro forjado personalizada 1.00 x 2.00	Tono: oscuro Color: negro Acabado: mate Forma: rectangular Proveedor: El Candil
	Sala de lectura Aula 5to "A" y "B" Batería sanitaria hombre Batería sanitaria mujer	Puerta de hierro forjado personalizada 1.00 x 2.43 Puerta de hierro forjado personalizada 1.00 x 2.44	Tono: oscuro Color: negro Acabado: mate Forma: rectangular Proveedor: El Candil

Autor: elaboración propia

Tabla 41: materiales de recubrimiento

APLICACIÓN	ÁREA	MATERIAL	OBSERVACIÓN
Puertas	Bar	Puerta corrediza de PVC 2.00 x 0.70	Tono: oscuro Color: negra Acabado: brillante Forma: rectangular Proveedor: Innovapvc
	Baño 1ro "A" y "B" Bodega de material de juegos didácticos	Puerta de hierro forjado 2.00 x 0.64	Tono: oscuro Color: negro Acabado: mate Forma: rectangular Proveedor: El Candil
	Bodega de mobiliario Bodega de raciones alimenticias	Puerta de hierro forjado 2.00 x 0.80	Tono: oscuro Color: negro Acabado: mate Forma: rectangular Proveedor: El Candil
Ventanas	Dirección Sala de reuniones Sala de espera Departamento de psicología y médico Baños Archivo Sala de lectura Laboratorio de ciencias naturales	Aluminio y vidrio natural	Tono: claro Color: natural Proveedor: Hunter Douglas Ecuador Forma: rectangular
	Patio (pasillo de patio)	Policarbonato gris	Tono: oscuro Color: gris Proveedor: Ivan Bohman C.A Forma: rectangular
			Tono: claro Color: blanco Acabado: mate Proveedor: Construex Forma: Cuadrado
Cielo raso	Dirección Sala de reuniones Sala de espera Departamento de psicología Departamento médico Baños Kínder Baño kínder Aula 1ro "A" Aula 1ro "B" Baño 1ro "A" y "B" Aula 2do "A" Aula 2do "B" Aula 3ro "A" Aula 3ro "B" Aula 4to "A" Aula 4to "B"	Gypsum	

Autor: elaboración propia

Tabla 42: materiales de recubrimiento

APLICACIÓN	ÁREA	MATERIAL	OBSERVACIÓN
Cielo raso	Aula 5to "A"		Tono: claro
	Aula 5to "B"		Color: blanco
	Aula 6to "A"		Acabado: mate
	Aula 6to "B"		Proveedor: Construex
	Laboratorio de ciencias naturales		Forma: Cuadrado
	Laboratorio de computación		
	Salón de inglés	Gypsum	
	Sala de lectura		
	Batería sanitaria hombre		
	Batería sanitaria mujer		
Luminarias	Baño discapacitado		
	Archivo		
	Bar		
	Dirección	Perfil LED empotrable 90 x 32	Tono: claro
	Sala de reuniones	Perfil LED 32 x 85 Ojo de buey Flat con vidrio 18W 20 x 20	Color: blanco Proveedor: Marriot Forma: rectangular - cuadrado
	Departamento de psicología		Tono: claro
	Departamento médico	Ojo de buey Flat con vidrio 18W 20 x 20	Color: blanco
	Archivo	Panel LED 40 W 60 x 60	Proveedor: Marriot Forma: redondo - cuadrado
	Sala de espera		Tono: claro Color: blanco Proveedor: Marriot Forma: cuadrado
		Ojo de buey Flat con vidrio 18W 20 x 20	
Luminarias	Kínder		Tono: claro
	Aula 1ro "A" y "B"		Color: blanco
	Aula 2do "A" y "B"		Proveedor: Marriot
	Aula 3ro "A" y "B"		Forma: cuadrado
	Aula 4to "A" y "B"		
	Aula 5to "A" y "B"	Panel LED 40W 60 x 60	
	Aula 6to "A" y "B"		
	Aula 7mo "A" y "B"		
	Laboratorio de computación		
	Salón de inglés		
Luminarias	Laboratorio de ciencias naturales		Tono: claro Color: blanco
		Perfil LED colgante ø 20,8	Proveedor: Marriot
		Ojo de buey Flat con vidrio 18 W 20 x 20	Forma: rectangular - redondo
	Sala de lectura		Tono: claro Color: blanco
		Globo colgante ø 30	Proveedor: Marriot
		Panel LED 40W 60 x 60	Forma: redondo - cuadrado

Autor: elaboración propia

Tabla 43: materiales de recubrimiento

APLICACIÓN	ÁREA	MATERIAL	OBSERVACIÓN
Luminarias	Baños		Tono: claro
	Baño kínder		Color: blanco
	Baño 1ro “A” y “B”		Proveedor: Marriot
	Batería sanitaria hombre		Forma: cuadrado
	Batería sanitaria mujer	Plafón LED 24W 28 x 28	
	Baño discapacitado		
	Bodega de raciones alimenticias		
	Bar		
Inodoros	Bodega de material juegos didácticos		
	Bodega de mobiliario		
	Baño kínder	3 inodoros Baby para niños	Proveedor: FV
	Baño 1ro “A” y “B”		Color: blanco
	Baños	1 inodoro (existente)	Proveedor: FV
	Batería sanitaria hombre	11 inodoros Palermo suspendido	Color: blanco
	Batería sanitaria mujer		
	Baño discapacitado	1 pieza con equipos para discapacitados	
Lavamanos	Baños	4 lavamanos Marina	Proveedor: FV
	Baño discapacitado		Color: blanco
	Batería sanitaria hombre	5 lavamanos de porcelana existentes	Proveedor: FV
	Batería sanitaria mujer		Color: blanco
	Baño kínder	5 lavamanos Rondó E233	
	Baño 1ro “A” y “B”		
	Dirección		Proveedor: Créditos Económicos
	Sala de reuniones		Color: blanco
Climatización	Sala de espera		
	Departamento de psicología	7 acondicionadores de Aire Split Inverter SMC	
	Departamento médico	SMCAS122IV4 Blanco 12.000BTU	
	Sala de lectura		
	Laboratorio de computación		
	Laboratorio de ciencias naturales		
	Aula 1ro “A” y “B”		Proveedor: SUKASA
	Aula 2do “A” y “B”		Color: café
Tomacorrientes	Aula 3ro “A” y “B”		
	Aula 4to “A” y “B”	14 ventiladores de techo con luz y control remoto	
	Aula 5to “A” y “B”	52" 5133 CFM Morelli 59141 Hunter	
	Aula 6to “A” y “B”		
	Aula 7mo “A” y “B”		
	Dirección		Modelo: Modus Style
	Sala de reuniones		Color: blanco
	Sala de espera		Voltaje: 220V
	Departamento de psicología y medico		Proveedor: Bticino
	Laboratorio de ciencias naturales		
	Laboratorio de computación		
	Salón de ingles		
	Bar		

Autor: elaboración propia

Tabla 44: materiales de recubrimiento

APLICACIÓN	ÁREA	MATERIAL	OBSERVACIÓN
Tomacorrientes	Kínder		Modelo: Modus Style
	Aula 1ro “A” y “B”		Color: blanco
	Aula 2do “A” y “B”		Voltaje: 110V
	Aula 3ro “A” y “B”		Proveedor: Bticino
	Aula 4to “A” y “B”		
	Aula 5to “A” y “B”		
	Aula 6to “A” y “B”	Tomacorrientes dobles	
	Aula 7mo “A” y “B”		
	Sala de lectura		
	Archivo		
Interruptores	Bodega de raciones alimenticias		
	Bodega de material juegos didácticos		
	Bodega de mobiliario		
	Dirección		Modelo: Modus Style
	Kínder		Color: marfil
	Aula 1ro “A” y “B”		Proveedor: Bticino
	Aula 2do “A” y “B”		
	Aula 3ro “A” y “B”		
	Aula 4to “A” y “B”	Interruptor Doble 15A	
	Aula 5to “A” y “B”		
	Aula 6to “A” y “B”		
	Aula 7mo “A” y “B”		
	Laboratorio de ciencias naturales		
	Batería sanitaria hombre		
	Batería sanitaria mujer		
	Sala de reuniones		Modelo: Modus Style
	Sala de espera		Color: marfil
	Salón de ingles		Proveedor: Bticino
	Departamento de psicología		
	Departamento médico		
	Laboratorio de computación		
	Archivo	Interruptor Sencillo 15A	
	Baños		
	Baños 1ro “A” y “B”		
	Baño discapacitado		
	Bodega de mobiliario		
	Bodega de juegos material didáctico		
	Bodega de raciones alimenticias		

Autor: elaboración propia

Glosario de términos

Arquitectónico: Perteneciente o relativo a la arquitectura. (Real Academia Española, 2017)

Acústico: Favorable para la producción o propagación del sonido. (Real Academia Española, 2017)

Coeducar: Enseñar en una misma aula y con un mismo sistema educativo a alumnos de uno y otro sexo. (Real Academia Española, 2017)

Circulación: Acción de circular. (Real Academia Española, 2017)

Confort: Bienestar o comodidad material. (Real Academia Española, 2017)

Deslumbramiento: Turbación de la vista por luz excesiva o repentina. (Real Academia Española, 2017)

Difusa: Ancho, dilatado. (Real Academia Española, 2017)

Entramado: Conjunto de ideas, sentimientos, opiniones, etc., que se entrecruzan en un texto. (Real Academia Española, 2017)

Empotrar: Meter algo en la pared o en el suelo, generalmente asegurándolo con fábrica. (Real Academia Española, 2017)

Ergonómico: Dicho de un utensilio, de un mueble o de una máquina: Adaptados a las condiciones fisiológicas del usuario. (Real Academia Española, 2017)

Estético: Perteneciente o relativo a la percepción o apreciación de la belleza. (Real Academia Española, 2017)

Encandilar: Iluminar o dar luz a algo o a alguien. (Real Academia Española, 2017)

Fatiga: Molestia ocasionada por un esfuerzo más o menos prolongado o por otras causas, y que en ocasiones produce alteraciones físicas. (Real Academia Española, 2017)

Hall: Vestíbulo, recibidor. (Real Academia Española, 2017)

Inclusión: El acto de incluir a alguien o algo como parte de un grupo, lista, etc., o una persona o cosa que está incluida. (Oxford Living Dictionaries, 2018).

Infraestructura: Obra subterránea o estructura que sirve de base de sustentación a otra. (Real Academia Española, 2017)

Interculturalidad: Cualidad de intercultural (que concierne a la relación entre culturas). (Real Academia Española, 2017)

Insalubre: Dañoso a la salud. (Real Academia Española, 2017)

Lumínico: Perteneciente o relativo a la luz. (Real Academia Española, 2017)

Multifuncional: Que desempeña varias funciones. (Oxford Living Dictionaries, 2018)

Nicho: Concavidad en el espesor de un muro, para colocar en ella una estatua, un jarrón u otra cosa. (Real Academia Española, 2017)

Remodelación: Acción y efecto de remodelar. (Real Academia Española, 2017)

Reticular: De forma de red. (Real Academia Española, 2017)

Lentificar: Imprimir lentitud a alguna operación o proceso, disminuir su velocidad. (Real Academia Española, 2017)

Logística: Los arreglos prácticos que se necesitan para llevar a cabo un plan con éxito, especialmente uno que involucre a muchas personas o equipos. (Oxford Living Dictionaries, 2018).

Revestimiento: Capa o cubierta con que se resguarda o adorna una superficie. (Real Academia Española, 2017)

Técnico: Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte. (Real Academia Española, 2017)

Tragaluz: Ventana abierta en un techo o en la parte superior de una pared, generalmente con derrame hacia adentro. (Real Academia Española, 2017)

Referencias bibliográficas

- ATU (2018). *Cabinet*. Recuperado de http://www.atu.ec/media/com_lazypdf/pdf/Cabinet_2016.pdf
- ATU (2018). *SAM*. Recuperado de <http://www.atu.ec/oficina-2/oficina-3/archivacion/153-samarchi.html>
- Anbececuador (2019). *Silla giratoria*. Recuperado de <https://www.anbececuador.com/muebles-de-oficina>
- ATU. *Silla tandem*. Recuperado de <https://1184-ec.all.biz/salas-de-espera-y-lounges-tandem-g1359>
- Akustiko. *Paneles entelados*. Recuperado de <http://www.akustiko.info/index.php/fonoabsorbentes-acusticos-venta-e-importacion-quito-ecuador-guayaquil-aislantes-acusticos/paneles-fonoabsorbentes-con-acabado-en-tela-detail>
- ATU (2018). *Brisa*. Recuperado de <http://www.atu.ec/oficina-2/art-design-collection/112-brisa.html>
- Archiproducts (2018). Recuperado de [https://www.archiproducts.com/es/productos/warema/cortina-plisada-cortina-plisada_342635\)\)](https://www.archiproducts.com/es/productos/warema/cortina-plisada-cortina-plisada_342635))
- ATU (2018). *Capri*. Recuperado de <http://www.atu.ec/oficina-2/oficina-3/mesas-de-reunion/capri.html>
- Bticino (2019). Recuperado de http://www.bticino.cr/iluminacion_control.html
- Construex (2019). *Light Beech*. Recuperado de https://construex.com.ec/exhibidores/servilac/producto/light_beech
- Construex (2019). *Techos de gypsum*. Recuperado de https://construex.com.ec/categorias/pisos_techos_paredes_puertas/techos_y_perolas/techos_de_gypsum
- Condor (2019). Recuperado de <http://www.pinturascondor.com/Explorador-de-Colores.aspx>
- Concretarte (2019). Recuperado de <https://www.concret-arte.com/>
- Créditos Económicos (2019). *Acondicionador de Aire Split Inverter*. Recuperado de <http://www.creditoseconomicos.com/aire-acondicionado-split-inverter-smc-smcas122iv4-blanco-%7C-12-000btu-copy-3713-/p>
- Deglasser (2019). *Vidrio templado translucido*. Recuperado de <https://www.edina.com.ec/14580/9/238/deglasser/vidrierias>
- El ciudadano (2018). *En la Unidad Educativa del Milenio Paiguara se busca la excelencia académica*. Recuperado de <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Uittkx0NG8EJ:www.elciudadano.gob.ec/en-la-unidad-educativa-del-milenio-paiguara-se-busca-la-excelencia-academica/+&cd=6&hl=es&ct=clnk&gl=ec>
- El Candil. Recuperado de <https://www.elcandilhierroforjado.com/>
- Fernán Sánchez (2019). Recuperado de <https://ecuadorforestal.org/noticias-y-eventos/ficha-tecnica-no-8-fernан-sanchez/>
- Flickr (2018). Recuperado de <https://www.flickr.com/photos/sioelciudadano/16717827285/in/photostream/>
- FV (2019). *Inodoro Baby para niños*. Recuperado de https://www.fvandina.com/fvecuador/productos/sanitarios.html?page=shop.product_details&flypage=flypage_boxed.tpl&product_id=1097&category_id=99
- FV (2019). *Inodoro suspendido Palermo*. Recuperado de https://www.fvandina.com/fvecuador/productos/sanitarios.html?page=shop.product_details&flypage=flypage_boxed.tpl&product_id=911&category_id=284

- FV (2019). *Productos FV para Personas de Movilidad Reducida (PMR)*. Recuperado de <https://www.fvandina.com/fvecuador/novedades/eventos-fv/personasmovilidadreducida.html>
- FV (2019). *Lavabo Marina 8" (65 cm.)*. Recuperado de https://www.fvandina.com/fvecuador/productos/sanitarios.html?page=shop.product_details&flypage=flypage_boxed.tpl&product_id=521&category_id=215
- Glidden (2019). *Colores de pinturas*. Recuperado de <https://es.glidden.com/colors/color-palette>
- Graiman (2019). *Porcelanatos Legend*. Recuperado de <https://www.graiman.com/producto/legend/>
- Graiman (2019). *Porcelanatos Stelar*. Recuperado de <https://www.graiman.com/producto/stelar/>
- Graiman (2019). *Cerámica Talavera*. Recuperado de <https://www.graiman.com/producto/talavera/>
- Grifine (2019). *Eco022 Ecoceramic porcelanato piso / pared otway cerezo*. Recuperado de <https://www.grifine.com.ec/productos/21/54/122/0/0/Linea=Porcelanatos.SubLinea=Piso.Marca=Ecoceramic.Pagina=1#listado>
- Herman Miller (2018). *Silla Saiba*. Recuperado de https://www.hermanmiller.com/es_lac/products/seating/office-chairs/saiba-chair/
- Herman Miller (2018). *Sillas de plástico moldeado Eames*. Recuperado de https://www.hermanmiller.com/es_lac/products/seating/side-chairs/eames-molded-plastic-chairs/
- Herman Miller (2018). *Silla Mattiazzi Uncino*. Recuperado de https://www.hermanmiller.com/es_lac/products/seating/side-chairs/mattiazzi-uncino-chair/
- Hunter Douglas (2019). *Cortinas Roller Quantum*. Recuperado de <https://www.hunterdouglas.com.ec/cortinas/productos/roller>
- Ipac (2019). Recuperado de <http://www.ipac-acero.com/>
- Ivan Bohman C.A. Recuperado de <https://www.ivanbohman.com.ec/>
- InnovaPVC (2019). *Puertas de PVC*. Recuperado de <http://www.innovapvc.com.ec/index.html>
- Karé (2018). *Silla Candy World mostaza*. Recuperado de <https://www.kare-design.com/shop/ec/es/Silla-Candy-World-mostaza/82747>
- Karé (2018). *Silla giratoria Chicago verde*. Recuperado de <https://www.kare-design.com/shop/ec/es/Silla-giratoria-Chicago-verde/83166>
- Karé (2018). *Taburete Funny Sheep*. Recuperado de <https://www.kare-design.com/shop/ec/es/Taburete-Funny-Sheep/83284>
- Karé (2019). *Taburete Cherry amarillo*. Recuperado de <https://www.kare-design.com/shop/ec/es/Taburete-Cherry-amarillo-cobre-O35cm/82809>
- Karé. *Silla reposabrazos*. Recuperado de <https://www.kare-design.com/shop/ec/es/Silla-reposabrazos-Jazz-Rosegold/79570>
- Karé. *Mesa rectangular*. Recuperado de <https://www.kare-design.com/shop/ec/es/Brooklyn-white-Mesa-160x80cm/82011>
- Marriot (2019). *Iluminación LED*. Recuperado de <https://issuu.com/almacenesmarriott/docs/catalogo2018>
- Masisa (2019). *Melamina olmo alpino*. Recuperado de <https://www.masisa.com/per/producto/olmo-alpino/>
- Masisa (2019). *Melamina amarillo ocaso*. Recuperado de <https://www.masisa.com/per/producto/amarillo-ocaso/>

- Masisa (2019). *Melamina blanco perla*. Recuperado de <https://www.masisa.com/per/producto/blanco-perla/>
- Masisa (2019). *MDP RH*. Recuperado de <https://www.masisa.com/per/producto/mdp-rh/>
- Mepal (2018). Recuperado de <https://mepal.com.co/wp-content/uploads/2015/03/aeioTu.pdf>
- Mepal (2018). *Torino*. Recuperado de <https://mepal.com.co/productos/espacios-de-trabajo/cubiculo-gerencial/>
- Mepal Aeiotu (2018). Recuperado de <https://mepal.com.co/wp-content/uploads/2015/03/aeioTu.pdf>
- Mundo Puff (2019). *Puff verde*. Recuperado de <https://www.tiendamundopuff.com/puff-circular-estandar-1023623165xJM>
- Novicompu (2019). *Pantalla proyección epson 42 x 67 pulgadas*. Recuperado de <https://www.novicompu.com/home/4389/pantalla-proyeccion-epson-42-x-67-pulgadas.html>
- Oxford Living Dcitionaries. (2018). Recuperado de <https://es.oxforddictionaries.com/definicion/multifuncional>
- Oxford Living Dcitionaries. (2018). Recuperado de <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/inclusion>
- Oxford Living Dcitionaries. (2018). Recuperado de <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/espanol-ingles/logistica>
- Pintuco (2019). *Colores*. Recuperado de <https://www.pintuco.com.co/categoría-quiero-pintar/color>
- Promedico S.A. (2018). *Vitrina de un cuerpo pintada*. Recuperado de <http://promedicoecuador.com producto/vitrina-de-un-cuerpo-pintada/>
- Plataforma arquitectura (2018). Recuperado de <https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/daniel-valle>
- Prosalo (2017). Recuperado de <http://prosalo.com/recubrimiento-de-paredes-interiores.html>
- Promedico S.A. (2018). *Chase long de mueble*. Recuperado de <http://promedicoecuador.com producto/chase-long-de-mueble/>
- Promedico S.A. (2018). *Gradilla de un peldaño*. Recuperado de <http://promedicoecuador.com producto/gradilla-de-un-peldano/>
- Plataforma arquitectura (2018). Recuperado de <https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/770549/escuela-basica-nuestra-senora-de-la-cruz-del-sur-baldasso-cortese-architects>
- Real Academia Española. (2017). Recuperado de <http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=arquitect%C3%B3nico>
- Real Academia Española. (2017). Recuperado de <http://dle.rae.es/?id=DkacJQK>
- Real Academia Española. (2017). Recuperado de <http://dle.rae.es/srv/fetch?id=0gTxC5k>
- Real Academia Española. (2017). Recuperado de <http://dle.rae.es/srv/fetch?id=9e42EIP>
- Real Academia Española. (2017). Recuperado de <http://dle.rae.es/?id=9JZZdf1>
- Real Academia Española. (2017). Recuperado de <http://dle.rae.es/?id=AGa3Pig>
- Real Academia Española. (2017). Recuperado de <http://dle.rae.es/?id=D8prfuN>
- Real Academia Española. (2017). Recuperado de <http://dle.rae.es/?id=FjdT6YD>
- Real Academia Española. (2017). Recuperado de <http://dle.rae.es/srv/fetch?id=G1krw6f>

- Real Academia Española.* (2017). Recuperado de <http://dle.rae.es/srv/fetch?id=GrPCrf2>
- Real Academia Española.* (2017). Recuperado de <http://dle.rae.es/?id=Eyky2Xh>
- Real Academia Española.* (2017). Recuperado de <http://dle.rae.es/?id=HfqhQml>
- Real Academia Española.* (2017). Recuperado de <http://dle.rae.es/?id=JzHz9Cq>
- Real Academia Española.* (2017). Recuperado de <http://dle.rae.es/?id=LYf3Ibz>
- Real Academia Española.* (2017). Recuperado de <http://dle.rae.es/?id=Lt992Bf>
- Real Academia Española.* (2017). Recuperado de <http://dle.rae.es/?id=LjN83qA>
- Real Academia Española.* (2017). Recuperado de <http://dle.rae.es/?id=VuBrOtu>
- Real Academia Española.* (2017). Recuperado de <http://dle.rae.es/?id=Nhhvodx>
- Real Academia Española.* (2017). Recuperado de <http://dle.rae.es/?id=WHPWWc6>
- Real Academia Española.* (2017). Recuperado de <http://dle.rae.es/?id=N8ASMgJ>
- Real Academia Española.* (2017). Recuperado de <http://dle.rae.es/?id=WOTGJMc>
- Real Academia Española.* (2017). Recuperado de <http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=tragaluz>
- Real Academia Española.* (2017). Recuperado de <http://dle.rae.es/srv/fetch?id=ZIkYMDs>
- Real Academia Española.* (2017). Recuperado de <http://dle.rae.es/?id=QToUZxF>
- Real Academia Española.* (2017). Recuperado de <http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=arquitect%C3%B3nico>
- Sylvania* (2016). Recuperado de <http://www.sylvania.com.ec/producto/ivy-led-panel/>
- Sorry Zorrito* (2009). *Mobiliario multifuncional infantil*. Recuperado de <http://www.sorryzorrito.com/2009/11/mobiliario-multifuncional-infantil/>
- Sherwin Williams.* *Pinturas*. Recuperado de <https://www.sherwin-williams.com/homeowners/color/find-and-explore-colors/paint-colors-by-family>
- SUKASA* (2019). *Ventilador de techo con luz y control remoto*. Recuperado de <http://www.sukasa.com/ventilador-de-techo-con-luz-y-control-remoto-52-5133-cfm-morelli-59141-hunter.html>
- Tamasa Office Design.* *Silla Eames niños*. Recuperado de http://www.tamasacorp.com/sillas-de-oficina/#gallery_fancybox_1330-21
- Tamassa office design* (2018). *Sillas de oficina*. Recuperado de <http://www.tamasacorp.com/sillas-de-oficina/>
- Valera* (2018). Recuperado de <http://valera.es/index.php?seccion=productos-detalle&id=2>
- Vinilizarte* (2019). Recuperado de <https://www.instagram.com/vinilizartee/?hl=es-la>
- Wayfair* (2018). *Hofmann Mid-Back Desk Chair*. Recuperado de <https://www.wayfair.com/furniture/pdp/zipcode-design-hofmann-mid-back-desk-chair->

Bibliografía

Ministerio de educación. (Noviembre de 1996). *Juegos y técnicas de animacion para la escuela básica.*

Recuperado de <https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2015/04/Colecci%C3%B3n-de-500-y-JUEGOS-Y-TECNICAS-DE-ANIMACION-PARA-Primaria-e-Infantil.pdf>

Ministerio de Educación. (2018). Recuperado de <https://educacion.gob.ec/guia-metodologica-para-la-construccion-participativa-del-proyecto-educativo-institucional-2/>

Ministerio de Educación. (2018). Recuperado de <https://educacion.gob.ec/proyecto-escuelas-del-buen-vivir/>

Oxford Living Dictionaries. (2018). Recuperado de

<https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/espanol-ingles/logistica>

Hume Ingeniería. (20 de abril de 2015). *La mala ventilación y sus efectos sobre la salud.* Recuperado de

<http://humeingenieria.es/blog/la-mala-ventilacion-y-sus-efectos-sobre-la-salud/>

Montes de Oca, I., & Risco, L. (2017). *Apuntes de Diseño de Interiores.* Monterrico, Perú: ECOE

Ministerio de educación. (Noviembre de 1996). *Juegos y técnicas de animacion para la escuela básica.*

Recuperado de <https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2015/04/Colecci%C3%B3n-de-500-y-JUEGOS-Y-TECNICAS-DE-ANIMACION-PARA-Primaria-e-Infantil.pdf>

Ministerio de Educación. (2018). Recuperado de <https://educacion.gob.ec/guia-metodologica-para-la-construccion-participativa-del-proyecto-educativo-institucional-2/>


Ministerio de Educación. (2018). Recuperado de <https://educacion.gob.ec/proyecto-escuelas-del-buen-vivir/>

Guía Infantil. (2017). *Pesos y estatura del bebé, niño y niña.* Recuperado de


https://www.guiainfantil.com/salud/embarazo/tabla_pesos.htm

Neufert, E. (1995). *El arte de proyectar en Arquitectura, Décimo cuarta edición.* Barcelona: Editorial Gili S.A.


Plazola, C. A & Plazola, A.A. (1991). *Volumen 8 M-O. Enciclopedia de Arquitectura Plazola.* Ciudad de Mexico: Editorial Noriega.




Provincia: Guayas
Ciudad: Guayaquil
Barrio: Lizardo García Sorroza
Parroquia: 9 de Octubre




PLANTA BAJA EXISTENTE
ESCALA: 1:150




Provincia: Guayas
Ciudad: Guayaquil
Barrio: Lizardo García Soroza
Parroquia: 9 de Octubre




PLANTA ALTA EXISTENTE
ESCALA: 1:150




CORTE A-A'
ESC 1:150



CORTE B-B'
ESC 1:150



FACHADA FRONTAL
ESC 1:150



FACHADA LATERAL
ESC 1:150

Anexo C: *Investigación aplicada en el proyecto*

Tabla 45: tipología internacional Escuela Primaria DSSI

Escuela Primaria DSSI Seoul, South Korea	
Hall de ingreso	
Salón de clase 1	
Salón de clase 2	
Espacial	<p>Área de trabajo individual</p> <p>Área de almacenamiento</p> <p>Área de asientos</p> <p>Baños</p>
Funcional	<p>Comparten actividades</p> <p>Circulación de espiral y directa</p> <p>Áreas iluminadas de forma natural</p> <p>Aulas grandes y móviles</p> <p>Maximización de espacios</p> <p>Climatización centralizada</p>
Formal	<p>Muros rotarios tapizados de color verde olivo</p> <p>Material de piso estético: autoadhesivo verde y amarillo</p> <p>Colores predominantes: verde olivo, amarillo, blanco, rojo, negro.</p> <p>Uso de luz cálida y fría</p> <p>Forma irregular</p> <p>Iluminación semidirecta y general difusa</p>
 <p>Figura 217: planta 2d Fuente: Plataforma arquitectura (2018)</p>	
 <p>Figura 218: área de trabajo individual Fuente: Plataforma arquitectura (2018)</p>	
 <p>Figura 219: área de trabajo individual Fuente: Plataforma arquitectura (2018)</p>	

Autor: elaboración propia

Tabla 46: tipología internacional Escuela Primaria DSSI

Escuela Primaria DSSI Seoul, South Korea	
Constructivo	Estructura de hormigón armado
	Ventanales metálicos amplios
	Tragaluces metálicos
	Cielo raso de gypsum
	Paredes rotatorias tapizadas de color verde olivo
	Vidrios divisores de ambiente
	Fachada rectangular
Diseño y Ambientación	Muros rotatorios con nichos en cada salón de clase
	Lámparas colgantes y tubos fluorescentes
	Elemento principal de diseño: vidrio y tela
	Diseño contemporáneo
	Funcional y estético
	Predominan las líneas curvas
Mobiliario	Materiales: acero inoxidable, polipropileno, cuerina y madera
	Módulos con relleno de poliuretano suspendidos en los muros
	Estilo contemporáneo
	Mesas rectangulares con superficie de polipropileno
	Sillas de diferente diseño y color con estructura de acero inoxidable
	
<p><i>Figura 220:</i> área de asientos Fuente: Plataforma arquitectura (2018)</p>	
	
<p><i>Figura 221:</i> área de almacenamiento Fuente: Plataforma arquitectura (2018)</p>	
	
<p><i>Figura 222:</i> salones de clase Fuente: Plataforma arquitectura (2018)</p>	
<p>Autor: elaboración propia</p>	

Tabla 47: tipología internacional Escuela básica Nuestra Señora de la Cruz del Sur

	Escuela básica Nuestra Señora de la Cruz del Sur 2/20 Howqua Way, Taylors Hill VIC 3037, Australia
Espacial	<p>Hall de ingreso</p> <p>Áreas administrativas</p> <p>Comedor</p> <p>Salón de usos múltiples</p> <p>Comunidad de Aprendizaje 1, 2 y 3</p> <p>Salón de extensión</p> <p>Biblioteca</p> <p>Baños</p>
Funcional	<p>Circulación reticular y directa</p> <p>Áreas iluminadas de forma natural y artificial</p> <p>Entorno multi-edad</p> <p>Climatización centralizada</p> <p>Tratamiento acústico</p> <p>Pizarras inteligentes</p> <p>Amplias dimensiones</p>
Formal	<p>Material de piso estético: alfombra gris con detalles naranjas y verdes</p> <p>Colores predominantes: verde, naranja, blanco y gris</p> <p>Cielo raso de gypsum</p> <p>Forma irregular</p> <p>Uso de luz fría y cálida</p> <p>Iluminación general difusa</p>



Figura 223: planta 2d
Fuente: Plataforma arquitectura (2018)



Figura 224: salón de usos múltiples
Fuente: Plataforma arquitectura (2018)



Figura 225: salón de usos múltiples
Fuente: Plataforma arquitectura (2018)

Tabla 48: tipología internacional Escuela básica Nuestra Señora de la Cruz del Sur


	Escuela básica Nuestra Señora de la Cruz del Sur 2/20 Howqua Way, Taylors Hill VIC 3037, Australia	
Constructivo	<p>Estructura de hormigón armado</p> <p>Ventanas y tragaluces metálicos electrónicas</p> <p>Espacios de doble altura</p> <p>Techado elevado</p> <p>Materiales absorbentes</p> <p>Aleros cubiertos</p> <p>Fachada rectangular</p>	
Diseño y Ambientación	<p>Áreas exteriores con paisajismo</p> <p>Elemento principal de diseño: paredes cuadriculadas de colores, con nichos coloridos y asientos para los alumnos</p> <p>Funcional y estético</p> <p>Uso de iluminación Led empotrada y apliques de luz</p> <p>Diseño moderno</p> <p>Predominan las líneas rectas</p>	
Mobiliario	<p>Materiales: acero, polipropileno y cuerina.</p> <p>Pufs</p> <p>Asientos empotrados, recubiertos con cuerina</p> <p>Estilo moderno</p> <p>Mesas rectangulares con superficie de polipropileno y estructura de acero inoxidable</p> <p>Sillas de polipropileno con diferente diseño y color</p> <p>Casilleros grises, mobiliario de almacenamiento</p>	
Autor: elaboración propia		

Figura 226: ventanas electrónicas
Fuente: Plataforma arquitectura (2018)



Figura 227: comedor
Fuente: Plataforma arquitectura (2018)



Figura 228: salones de clase
Fuente: Plataforma arquitectura (2018)

Tabla 49: tipología internacional Unidad Educativa del Milenio Paiguara

	Unidad Educativa del Milenio Paiguara Ubicación: Gualaceo, Azuay, Ecuador	
Espacial	Hall de ingreso	
	Áreas de aseo	
	Áreas verdes	
	Patio de juegos	
	Laboratorios	
	Comedor	
	Áreas administrativas	
	Salones de clase	
Funcional	Circulación lineal y directa	
	Zonas iluminadas de forma artificial y natural	
	Acabados con materiales resistentes	
	Amplias dimensiones	
	Climatización sectorizada	
Formal	Piso con porcelanato	
	Colores predominantes: blanco y naranja	
	Fachada con formas lineales	
	Materiales de paredes: ladrillo visto, cerámica y piedra	
	Uso de luz cálida y fría	
	Forma lineal	
	Iluminación general difusa	
Autor: elaboración propia		



Figura 229: patio exterior
Fuente: Crespo (2014)



Figura 230: salón de clases
Fuente: Crespo (2014)



Figura 231: hall
Fuente: Crespo (2014)

Tabla 50: tipología internacional Unidad Educativa del Milenio Paiguara

	Unidad Educativa del Milenio Paiguara Ubicación: Gualaceo, Azuay, Ecuador	
Constructivo	<p>Estructura de hormigón armado y acero</p> <p>Cielo raso de madera</p> <p>Áreas recubiertas exteriores de cemento y césped</p> <p>Escuela de dos plantas</p> <p>Ventanales metálicos amplios</p> <p>Cubierta a un agua</p> <p>Fachada rectangular</p>	 <p>Figura 232: parte lateral Fuente: Crespo (2014)</p>
Diseño y Ambientación	<p>Diseño loft</p> <p>Áreas exteriores con paisajismo</p> <p>Elemento principal de diseño: ladrillo visto y tablones de madera suspendidos en el cielo raso</p> <p>Funcional y estético</p> <p>Iluminación con tubos fluorescentes</p> <p>Predominan las líneas rectas</p>	 <p>Figura 233: comedor Fuente: Crespo (2014)</p>
Mobiliario	<p>Estanterías funcionales</p> <p>Materiales: acero inoxidable, mdf y polipropileno.</p> <p>Estilo contemporáneo</p> <p>Sillas con superficies de MDF cubiertas con fórmica de acabado madera brillante y estructura de acero inoxidable</p> <p>Mesas con superficies de MDF cubiertas con fórmica de acabado brillante</p>	 <p>Figura 234: salón de clases Fuente: El ciudadano (2015)</p>
Autor:	elaboración propia	

Tabla 51: tipología nacional Unidad Educativa Santiago Mayor

Unidad Educativa Santiago Mayor	
Ubicación: 11 km vía a la costa, urbanización torres del salado, Guayaquil, Ecuador	
Espacial	Hall de ingreso
	Biblioteca
	Salones de clase
	Área de juegos infantiles exteriores
	Cafetería
	Sala de almacenamiento
	Comedor
	Baños
	Áreas administrativas y deportivas
	Circulación entramada y directa
Funcional	Áreas correctamente iluminadas y ventiladas
	Amplias dimensiones
	Climatización sectorizada
	Material de piso: piso con cerámica
Formal	Predomina el color blanco
	Forma lineal
	Uso de luz cálida y fría
	Iluminación general difusa
	Autor: elaboración propia
	
<i>Figura 235: área de juegos infantiles</i> Fuente: elaboración propia	
	Circulación entramada y directa
	Áreas correctamente iluminadas y ventiladas
	Amplias dimensiones
	Climatización sectorizada
	Material de piso: piso con cerámica
	Predomina el color blanco
	Forma lineal
	Uso de luz cálida y fría
	Iluminación general difusa
<i>Figura 236: salón de clases</i> Fuente: elaboración propia	
<i>Figura 237: salón de clases</i> Fuente: elaboración propia	

Tabla 52: tipología nacional Unidad Educativa Santiago Mayor

	Unidad Educativa Santiago Mayor Ubicación: 11 km vía a la costa, urbanización torres del salado, Guayaquil, Ecuador
Constructivo	<p>Estructura de hierro y hormigón armado</p> <p>Ventanales metálicos amplios</p> <p>Cubierta a dos aguas</p> <p>Cielo raso interior de gypsum</p> <p>Paredes de colores cálidos</p> <p>Cubierta a un agua</p> <p>Fachada rectangular</p>
Diseño y Ambientación	<p>Funcional y estético</p> <p>Diseño contemporáneo</p> <p>Vinilos decorativos</p> <p>Uso de iluminación con tubos fluorescentes</p> <p>Predominan líneas curvas y rectas</p>
Mobiliario	<p>Estilo contemporáneo</p> <p>Materiales: acero, mdf y madera</p> <p>Estanterías coloridas y funcionales</p> <p>Mesas con superficie de Mdf recubierto con fórmica de acabado madera brillante y acero inoxidable</p> <p>Sillas con estructura de acero inoxidable y madera</p>
<p>Autor: elaboración propia</p>	



Figura 238: fachada
Fuente: elaboración propia



Figura 239: salón de clase
Fuente: elaboración propia



Figura 240: mobiliario
Fuente: elaboración propia

Anexo D: Diagnóstico de tipologías realizadas

Tabla 53: *similitudes tipológicas*

Aspecto espacial	Aspecto funcional	Aspecto formal	Aspecto constructivo	Diseño y ambientación	Mobiliario
Hall de ingreso	Áreas iluminadas de forma natural	Predominan los colores cálidos	Estructura de hormigón armado	Funcional y estético	Estilo contemporáneo y moderno
Salones de clase	Circulación directa	Uso de luz cálida	Ventanales metálicos amplios	Contemporáneo y moderno	Materiales: acero inoxidable,
Baño	Amplias dimensiones	Iluminación general difusa	Fachada rectangular	Predominan líneas rectas y curvas	polipropileno y MDF
	Climatización sectorizada				Estanterías coloridas y funcionales

Autor: elaboración propia

Anexo E: Conclusiones tipológicas

Se puede concluir que, según los resultados del diagnóstico de tipologías realizadas previamente, las zonas de la Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica”, deben contar con áreas que cumplan con aspectos espaciales, formales, funcionales y constructivos, dichos aspectos son:

Espacial: las áreas que deben ser incluidas e indispensables dentro de una entidad educativa son: hall de ingreso, salones de clase y baños.

Funcional: cada espacio interior debe estar estructurado de modo que, se encuentren iluminados de forma natural, la circulación debe ser directa que permita el libre paso a los espacios existentes, poseer amplias dimensiones y una climatización sectorizada para regular su temperatura.

Formal: la predominancia de los colores cálidos se debe tener presentes cuando se diseña un interiorismo en estos establecimientos para transmitir un entorno de tranquilidad y calma a los usuarios, a su vez se debe hacer uso de iluminación general difusa - cálida que emane la luz necesaria en los ambientes interiores.

Constructivo: es de relevante uso, el hormigón armado para la construcción de los centros educativos, también las ventanas necesitan ser metálicas y amplias para permitir la entrada de luz natural. Las fachadas por lo general son rectangulares, ya que el diseño arquitectónico luce y funciona mejor cuando posee formas regulares.

Diseño y ambientación: El diseño debe ser funcional y estético, incluyendo los estilos más utilizados por diseñadores, los cuales son: el contemporáneo y el moderno, en donde predominen las líneas curvas y rectas.

Mobiliario: se concluyó que los materiales que proporcionan facilidades de construcción de mobiliario ergonómico son: el acero inoxidable, MDF y el polipropileno, estos a su vez son resistentes al deterioro y son de fácil limpieza, dándoles acabados que representen al estilo contemporáneo y moderno. Las estanterías de almacenaje necesitan tener colores llamativos y ser multifuncionales

Anexo F: Formato de entrevista 1



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES

1. ¿Qué áreas cree usted que requieran una intervención inmediata?
2. ¿Cuenta con un departamento médico?
3. ¿Cuenta con un departamento de psicología?
4. ¿Qué áreas no son ocupadas en este plantel?
5. ¿Qué áreas le gustaría que se implementaran en este instituto?
6. ¿Qué tipos de actividades se realizan en el plantel?
7. ¿Han hecho alguna remodelación en alguna área desde que se creó la unidad educativa?
8. ¿Cuáles son los horarios de clase vigentes?
9. ¿Cuántas jornadas de estudio se realizan en este plantel?
10. ¿Cuántos alumnos posee esta escuela?
11. ¿Cuántos alumnos hay en cada aula?
12. ¿Cuáles son los colores predominantes y en base a qué fueron escogidos?
13. ¿Cuál es el material de recubrimiento usado en pisos?
14. ¿Cada qué tiempo realizan la renovación del mobiliario?
15. ¿Qué tipo de ventilación se usa en cada aula?
16. ¿Algún estudiante tiene discapacidad física?

Anexo F: Entrevista 1



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES

Realizada por: Evelyn Solange Salazar Herrera**Nombre del entrevistado:** Ms. Rosalva Aragundi Rodríguez**Cargo:** directora del plantel

1. ¿Qué áreas cree usted que requieran una intervención inmediata?

Según las evaluaciones que se realizan las áreas que necesitan mayor intervención son: el área de lenguaje comunicación, el área de matemática y la biblioteca.

2. ¿Cuenta con un departamento médico?

No

3. ¿Cuenta con un departamento de psicología?

No, solo contamos con una psicóloga de la escuela de educación básica Manuel Espejo, que asiste los días jueves de 8:00am a 4:00pm.

4. ¿Qué áreas no son ocupadas en este plantel?

Por este momento, el área de computación, porque no hay horarios ni un profesor para dicha área, y esta área suelen ocupar los maestros para hacer investigaciones, pero los niños no.

5. ¿Qué tipos de actividades se realizan en el plantel?

Actividades de todo tipo según el currículo de cada nivel de año básica.

6. ¿Qué áreas le gustaría que se implementaran en este instituto?

Me gustaría que se implementaran el área de enfermería y psicología, porque aquí en la escuela son casi 750 alumnos que necesitan estos servicios.

7. ¿Han hecho alguna remodelación en alguna área desde que se creó la unidad educativa?

Se creó el preescolar, el salón de inglés, el bar y el área de computación.

8. ¿Cuántas jornadas de estudio se realizan en este plantel?

2 jornadas, matutina y vespertina

9. ¿Cuáles son los horarios de clase vigentes?

Matutino y vespertino. En la matutina entran a las 07:00am y salen a las 12:30pm, en el horario vespertino entran a la 13:00pm y salen 18:30pm.

10. ¿Cuántos alumnos posee esta escuela?

Cerca de 750 alumnos.

11. ¿Cuántos alumnos hay en cada aula?

De 30 a 44 estudiantes por aula.

12. ¿Cuáles son los colores predominantes y en base a que fueron escogidos?

Porque cuando se crearon todas las escuelas repúblicas de Guayaquil, fueron al mismo tiempo y todas poseen el mismo color y la misma infraestructura. Siendo el color marrón el distintivo de todas las repúblicas.

13. ¿Cuál es el material de recubrimiento usado en pisos?

14. Cerámica

15. ¿Cada que tiempo realizan la renovación del mobiliario?

Como somos escuela fiscal siempre esperamos que el distrito nos colme el mobiliario, pero ya hace como unos 15 años que no se había cambiado el mobiliario, Hace poco se renovó unos cuantos, pero no todos.

16. ¿Qué tipo de ventilación se usa en cada aula?

Ventiladores de pared

17. ¿Algún estudiante tiene discapacidad física?

Si



Figura 241: directora-entrevista
Fuente: elaboración propia

Anexo G: Formato de entrevista 2



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES

1. ¿Cómo son los horarios de atención?
2. ¿Cuánto personal de mantenimiento labora en este plantel?
3. ¿Cuántos docentes brindan su servicio en este plantel?
4. ¿Cada que tiempo se les proporciona mantenimiento a las áreas de esta unidad educativa?
5. ¿Con cuanta capacidad cuenta el centro educativo?
6. ¿Quiénes pueden acceder a las áreas de este lugar?
7. ¿Qué espacios no están en funcionamiento actualmente?
8. ¿Usted considera que la iluminación en cada salón de clase es suficiente?
9. ¿Cómo considera que es la circulación para los estudiantes con capacidades especiales?
10. ¿Cuántas personas laboran en este instituto?
11. ¿Cuántos alumnos asisten en la jornada matutina?
12. ¿Cuántos alumnos asisten en la jornada vespertina?

Anexo H: Entrevista 2



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES

Realizada por: Evelyn Solange Salazar Herrera

Nombre del entrevistado:

Cargo: directora del plantel

1. ¿Cómo son los horarios de atención?

Se atiende a padres de familia y otros usuarios a partir de las 10:00am hasta 16:00pm.

2. ¿Cuánto personal de mantenimiento labora en este plantel?

Contamos con un conserje, el cual descansa en su propia estancia ubicada a lado de biblioteca.

3. ¿Cuántos docentes brindan su servicio en este plantel?

Tenemos 20 maestros educando actualmente.

4. ¿Cada que tiempo se les proporciona mantenimiento a las áreas de esta unidad educativa?

Cada 3 o 4 años, eso depende del Ministerio de Educación, por la razón de ser una escuela perteneciente al Estado.


5. ¿Con cuanta capacidad cuenta el centro educativo?

Cuenta con una capacidad de 700 alumnos, y 44 estudiantes máximo por aula.

6. ¿Quiénes pueden acceder a las áreas de este lugar?

Todos los estudiantes con problemas o sin problemas para relacionarse con los demás, ya que este es un establecimiento que aparte de brindar conocimientos, impulsa a los estudiantes a mejorar la relación con los demás en todos los aspectos.

Anexo I: Formato de encuesta



7. ¿Qué espacios no están en funcionamiento actualmente?

Actualmente la única zona que no está utilizada, es el laboratorio de computación.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES

8. ¿Usted considera que la iluminación en cada salón de clase es suficiente?

No, considero que es insuficiente y que necesita ser equilibrada para lograr el buen rendimiento en los alumnos.

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA DE

EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “REPÚBLICA DE COSTA RICA”

9. ¿Cómo considera que es la circulación para los estudiantes con capacidades especiales?

La escuela fiscal desde un principio fue diseñada con la intención de aceptar a personas con capacidades especiales, posteriormente se instalaron las áreas ubicadas a un costado del plantel y surgieron problemas que dificultan el acceso a estos usuarios al segundo piso.

Los datos recolectados de esta encuesta serán utilizados en el trabajo de titulación Rediseño de la Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica”

Edad: _____ años

Sexo: F _____ M _____

10. ¿Cuántas personas laboran en este instituto?

20 docentes y dos personas en el área administrativa

Profesión/Ocupación: _____

Indicación: Por favor encierre con un círculo la respuesta correcta según su criterio.

11. ¿Cuántos alumnos asisten en la jornada matutina?

En la jornada matutina asisten 545 alumnos.

1. ¿En qué estado considera usted que se encuentra la escuela Fiscal “Costa Rica”?

Muy bien Bien Regular Malo

12. ¿Cuántos alumnos asisten en la jornada vespertina?

En la jornada vespertina asisten 170 alumnos.

2. ¿Estaría usted de acuerdo que se realice una intervención en las áreas interiores del plantel educativo?

Sí No

3. En caso de que la respuesta sea SI, indique que áreas necesitan intervención

Área administrativa Salones de clase

Baños Biblioteca

Comedor

- a. En una escala del 1 al 5 que área necesita mayor intervención

4. ¿Cómo considera la ventilación en cada zona interior de la institución?

Muy adecuada Adecuada Poco adecuada No adecuada

5. ¿Cómo considera la iluminación en cada zona interior de la institución?

6. ¿Es de accesible circulación interior cada zona?

7. ¿Cómo se encuentra el mobiliario de cada área?

Muy bien Bien Regular Malo

8. ¿Está usted de acuerdo con que se implemente mobiliario multifuncional?

8. ¿Está usted de acuerdo con que se implemente mobiliario multifuncional?

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo M

Totalmente de acuerdo

Bastante de acuerdo

Ni en desacuerdo, ni en acuerdo

Bastante en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Anexo J: Normativas

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA AL MEDIO FÍSICO. ÁREA HIGIÉNICO SANITARIA


3. REQUISITOS

3.1 Requisitos específicos


3.1.1 Distribución

3.1.1.1 La dotación y distribución de los cuartos de baño, determina las dimensiones mínimas del espacio para que los usuarios puedan acceder y hacer uso de las instalaciones con autonomía o ayudados por otra persona; se debe tener en cuenta los espacios de actividad, tanto de aproximación como de uso de cada aparato y el espacio libre para realizar la maniobra de giro de 360°, es decir, una circunferencia de 1 500 mm de diámetro, sin obstáculo al menos hasta una altura de 670 mm, para permitir el paso de las piernas bajo el lavabo al girar la silla de ruedas, ver figuras 1, 2 y 8.

FIGURA 1. Áreas higiénico-sanitarias, distribución y dimensiones. (Dimensiones en mm)




**FIGURA 2. Ejemplo de baños para discapacitados físicos motores.
(Dimensiones en mm)**





3.1.1.2 Las dimensiones del área están condicionadas por el sistema y sentido de apertura de las puertas, por la cual el espacio de barrido de las mismas no debe invadir el área de actividad de las distintas piezas sanitarias, ya que, si el usuario sufriere una caída ocupando el espacio de apertura de ésta, imposibilitaría la ayuda exterior. La puerta, si es abatible debe abrir hacia el exterior o bien ser corrediza, ver figura 3; si se abre hacia el interior, el área debe dejar al menos un espacio mínimo de ocupación de una persona sentada que pudiera sufrir un desvanecimiento y requeririera ser

auxiliada sin dificultad.



3.1.1.3 En baños públicos, los recintos deben estar separados según el sexo; cuando forman un núcleo compactado, la solución correcta debe disponer de dos recintos independientes para baños especiales con acceso directo, ver figura 4.

FIGURA 4. Soluciones de núcleos de aseos. (Dimensiones en mm)



Rampas – Ciudad accesible

2

PENDIENTE DE RAMPA

La norma chilena admite una pendiente máxima del 12%, para un desarrollo máximo de 150 cm. Cuando requiera un desarrollo mayor, la pendiente debe disminuir a un 8%. En caso de requerir un gran desarrollo, el largo debe fraccionarse cada 9 metros, con descansos horizontales sin pendiente, de 150 cm de largo. Estos descansos permiten a la persona en silla de ruedas recuperar fuerzas para continuar con el esfuerzo que significa impulsar la silla de ruedas con sus brazos. Si la rampa realiza un cambio de dirección, este cambio debe realizarse sobre una superficie horizontal de 150 cm de largo como mínimo, considerando el espacio de giro de la silla de rueda. La pendiente transversal de la rampa no debe superar el 2%.



Aulas de clase - Neufert 16 edición



ESCUELAS AULAS GENERALES

Parámetros de diseño

Los principios para el desarrollo del programa de escuelas son las normativas relativas a los centros escolares de cada lugar y el desarrollo de los programas arquitectónicos. La DIN 58125 trata de construcción de escuelas y la DIN 18024 de construcción apta para discapacitados.

Espacio general de enseñanza

Lo componen aulas normales, aulas para cursos especiales, aulas de idiomas y ciencias sociales, laboratorios de idiomas, salas de materiales didácticos, mapas y otras salas anexas. Las materias de clases generales son idiomas, ciencias, matemáticas, religión, ciencias sociales y políticas, así como materias electivas y de apoyo.

Salas grupales

En escuelas primarias y especiales deben distribuirse de forma que pueda accederse a cada una de las salas desde dos aulas. Las salas multiuso pueden ubicarse en otras zonas.

Número de plantas

Varía entre 3-4 plantas, mientras que en las escuelas para discapacitados físicos y psíquicos deben tener 1-2 plantas.

Dimensiones de las aulas

La cantidad máxima de alumnos por aula es de 32.

Según las normativas, para calcular el tamaño del aula → ① deben considerarse pupitres de dos plazas. En el caso de tener ventanas por un solo lado, la profundidad máxima del aula será de 7,2 m. Para poder disponer los muebles de forma libre u orientada, deben procurarse proyectar aulas con iluminación por dos lados. La distancia entre el encerado y el último asiento de un alumno no debe superar los 9 m → ②. Valores generales: superficie ≤ 1,8-2 m²/alumno; volumen de aire ≤ 5-6 m³/alumno. La altura libre de aulas (mínimo 3 m) no debe reducirse más de 0,3 m por el paso de elementos constructivos aislados → ③.

Laboratorio de idiomas → ④ - ⑤

Deben situarse en la zona de aulas o cerca de la mediateca/biblioteca. Valores generales: puestos de trabajo de laboratorio para aprox. 30 personas por cada 1.000 alumnos; tamaño total de HEG y EH aprox. de 80 m²; cabinas de laboratorios de idiomas aprox.

Señalización de seguridad – norma técnica ecuatoriana INEN – 439

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1 Colores de seguridad

5.1.1 La Tabla 1 establece los tres colores de seguridad, el color auxiliar, sus respectivos significados y da ejemplos del uso correcto de los mismos.

TABLA 1. Colores de seguridad y significado

COLOR	SIGNIFICADO	EJEMPLOS DE USO
Rojo	Alto Prohibición	Señal de parada. Signos de prohibición. Este color se usa también para prevenir fuego y para marcar equipo contra incendio y su localización.
Amarillo	Atención. Cuidado, peligro	Indicación de peligros (fuego, explosión, envenenamiento, etc.) Advertencia de obstáculos.
Verde	Seguridad	Rutas de escape, salidas de emergencia, estación de primeros auxilios.
Azul	Acción obligada *) Información	Obligación de usar equipos de seguridad personal. Localización de teléfono.

*) El color azul se considera color de seguridad sólo cuando se utiliza en conjunto con un círculo.

5.2 Colores de contraste

5.2.1 Si se requiere un color de contraste, éste debe ser blanco o negro, según se indica en la Tabla 2.

TABLA 2. Colores de contraste

Color de seguridad	Color de contraste
rojo	blanco
amarillo	negro
verde	blanco
azul	blanco

5.2.2 El color de contraste para negro es blanco y viceversa.

TABLA 3. Señales de seguridad

Señales y significado	Descripción
	Fondo blanco círculo y barra inclinada rojos. El símbolo de seguridad será negro, colocado en el centro de la señal, pero no debe sobreponerse a la barra inclinada roja. La banda de color blanco periférica es opcional. Se recomienda que el color rojo cubra por lo menos el 35% del área de la señal. Aplicaciones ver en Anexo B.
	Fondo azul. El símbolo de seguridad o el texto serán blancos y colocados en el centro de la señal, la franja blanca periférica es opcional. El color azul debe cubrir por lo menos el 50% del área de la señal. Los símbolos usados en las señales de obligación presentados en el Anexo B establecen tipos generales de protección. En caso de necesidad, debe indicarse el nivel de protección requerido, mediante palabras y números en una señal auxiliar usada conjuntamente con la señal de seguridad.
	Fondo amarillo. Franja triangular negra. El símbolo de seguridad será negro y estará colocado en el centro de la señal, la franja periférica amarilla es opcional. El color amarillo debe cubrir por lo menos el 50% del área de la señal.
	Fondo verde. Símbolo o texto de seguridad en blanco y colocada en el centro de la señal. La forma de la señal debe ser un cuadrado o rectángulo de tamaño adecuado para alojar el símbolo y/o texto de seguridad. El fondo verde debe cubrir por lo menos un 50% del área de la señal. La franja blanca periférica es opcional.

Especificaciones técnicas de plataforma salvaescalera

Stepper



Montascale per il trasporto di persone disabili su carrozzina, particolarmente silenzioso e versatile. L'alimentazione di rete (230V) e la dotazione di batterie da 24V lo rende la soluzione ideale per il basso impegno di corrente. Il funzionamento del montascale è assicurato anche in assenza di energia elettrica. I movimenti di pedana, braccio e bandella sono automatici, inoltre l'assenza di cremagliera favorisce un buon risultato estetico.

Stepper is a stairlift platform for the transportation of persons with reduced mobility in a wheelchair. Characterized by a particularly smooth and quiet operation. The power source 230V and the 24V battery supply makes **Stepper** the ideal solution for a low energy consumption. The functioning of the stairlift is assured even in the event of a power failure. The movements of the platform, safety arms and ramps are fully automatic. The absence of a rack operated system gives a better aesthetic result.

Salvescaleras para el transporte de personas discapacitadas en silla de ruedas, muy silencioso y versátil. La alimentación de red eléctrica (230V) y la dotación de baterías de 24V lo convierten en la solución ideal para la baja potencia necesaria. El funcionamiento del salvescaleras está garantizado también en ausencia de energía eléctrica. Peana, brazo de seguridad y bandejas son motorizados, además la ausencia de cremallera favorece un buen resultado estético.

Monte-escalier pour le transport de personnes handicapées en fauteuil roulant, particulièrement silencieux et polyvalent. L'alimentation (230V) et la fourniture de batteries à 24V le rend ideal pour le faible engagement de puissance. Le fonctionnement de monte-escalier est assuré même en l'absence d'énergie électrique. Les mouvements de la plate-forme, accoudoir et bande sont automatiques, également l'absence de la grille favorise un bon résultat esthétique.

Der Stepper-Treppenlift ist ein System zum Befördern von alten Menschen oder Menschen mit Behinderungen. Das Stromnetz (230V) und die Ausrüstung von Batterien 24V macht es ideal für den geringen Stromverbrauch. Besondere Aufmerksamkeit wurde dem Fahrkomfort zugewendet: leichter Betrieb, erleichterte Umganglichkeit und ein besonders weicher Vorschub machen Stepper für jede Art Treppe geeignet.



Anexo K: Formato de encuesta

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
 FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
 CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “REPÚBLICA DE COSTA RICA”

Los datos recolectados de esta encuesta serán utilizados en el trabajo de titulación Rediseño de la Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica”

Edad: _____ años

Sexo: F _____ M_____

Profesión/Ocupación: _____

Indicación: Por favor encierre con un círculo la respuesta correcta según su criterio.

1. ¿En qué estado considera usted que se encuentra la escuela Fiscal “Costa Rica”?

Muy bien Bien Regular Malo

2. ¿Estaría usted de acuerdo que se realice una intervención en las áreas interiores del plantel educativo?

Sí No

3. En caso de que la respuesta sea SI, indique que áreas necesitan intervención

Área administrativa Salones de clase

Baños Biblioteca

Áreas recreativas Laboratorios

Comedor

a. En una escala del 1 al 5 que área necesita mayor intervención

4. ¿Cómo considera la ventilación en cada zona interior de la institución?

Muy adecuada Adecuada Poco adecuada No adecuada

5. ¿Cómo considera la iluminación en cada zona interior de la institución?

Suficiente Insuficiente

6. ¿Es de accesible circulación interior cada zona?

Sí

No

7. ¿Cómo se encuentra el mobiliario de cada área?

Muy bien Bien Regular Malo

8. ¿Está usted de acuerdo con que se implemente mobiliario multifuncional?

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo

9. ¿En qué medida está usted de acuerdo con realizar mejoras en las instalaciones sanitarias?

Totalmente de acuerdo

Bastante de acuerdo

Ni en desacuerdo, ni en acuerdo

Bastante en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Anexo L: Tabulaciones de encuestas

Pregunta 1

¿En qué estado considera usted que se encuentre la escuela fiscal Costa Rica?

Tabla 54: estado de escuela

Variable	Cantidad	Porcentaje
Muy bien	0	0%
Bien	7	70%
Regular	3	30%
Malo	0	0%
N.º total de encuestados	10	100%

Autor: elaboración propia




Figura 242: porcentajes de estado de escuela
Fuente: elaboración propia

Conclusión

Según los estudios realizados muestran que el 70% de los encuestados especula que la escuela fiscal costa rica se encuentra en un buen estado y el 30% considera que su estado es regular.

Pregunta 2

¿Estaría usted de acuerdo que se realice una intervención en las áreas interiores del plantel educativo?

Tabla 55: necesidad de intervención

Variable	Cantidad	Porcentaje
Si	10	100%
No	0	0%
N.º total de encuestados	10	100%

Autor: elaboración propia



Figura 243: porcentajes de necesidad de intervención
Fuente: elaboración propia

Conclusión

Las encuestas muestran que el 100% de los profesores están de acuerdo con la intervención en las áreas interiores del plantel educativo.

Pregunta 3

¿En caso que la respuesta sea si, indique que áreas necesitan intervención?

Tabla 56: áreas de intervención

Variable	Cantidad	Porcentaje
Área administrativa	0	0%
Áreas recreativas	6	60%
Comedor	0	0%
Salones de clase	3	30%
Baños	1	10%
Laboratorios	0	0%
Biblioteca	0	0%
N.º total de encuestados	10	100%

Autor: elaboración propia



Figura 244: porcentajes de áreas de intervención
Fuente: elaboración propia

Conclusión

En el gráfico se identifica que el 60% de los docentes expresa que las áreas recreativas necesitan una intervención, mientras que el 30% estima que los salones de clase y el 10% toma en consideración a los baños del plantel.

Pregunta 4

¿Cómo considera la ventilación en cada zona interior de la institución?

Tabla 57: correcta ventilación

Variable	Cantidad	Porcentaje
Muy adecuada	0	0%
Adecuada	6	60%
Poco adecuada	4	40%
No adecuada	0	0%
N.º total de encuestados	10	100%

Autor: elaboración propia




Figura 245: porcentajes de correcta ventilación
Fuente: elaboración propia

Conclusión

Según las tabulaciones ejecutadas se calculó que el 60% de los maestros manifiestan que la ventilación adecuada al espacio interior, mientras que el 40% sostiene que es poco adecuada.

Pregunta 5

¿Cómo considera la iluminación en cada zona interior de la institución?

Tabla 58: correcta iluminación

Variable	Cantidad	Porcentaje
Suficiente	5	50%
Insuficiente	5	50%
N.º total de encuestados	10	100%

Autor: elaboración propia




Figura 246: porcentajes de iluminación
Fuente: elaboración propia

Pregunta 6

¿Es de accesible circulación el interior de cada zona?

Tabla 59: accesible circulación

Variable	Cantidad	Porcentaje
Si	8	80%
No	2	20%
N.º total de encuestados	10	100%

Autor: elaboración propia




Figura 247: porcentajes de accesible circulación
Fuente: elaboración propia

Conclusión

Conforme al sondeo realizado en el plantel educativo se determina que el 50% de las personas aseveran que la iluminación es suficiente y el otro 50% la considera insuficiente.

Conclusión

De acuerdo a la investigación efectuada se concretó que el 80% de los encuestados estima que el interior de cada zona es de accesible circulación, sin embargo, el 20% de ellos considera que no es de accesible circulación.

Pregunta 7

¿Cómo se encuentra el mobiliario de cada zona?

Tabla 60: estado de mobiliario

Variable	Cantidad	Porcentaje
Muy bien	0	0%
Bien	0	0%
Regular	0	0%
Malo	10	100%
N.º total de encuestados	10	100%

Autor: elaboración propia




Figura 248: porcentajes de estado de mobiliario
Fuente: elaboración propia

Pregunta 8

¿Está usted de acuerdo con que se implemente mobiliario multifuncional?

Tabla 61: implementación de mobiliario multifuncional

Variable	Cantidad	Porcentaje
Muy de acuerdo	10	100%
De acuerdo	0	0%
En desacuerdo	0	0%
Muy en desacuerdo	0	0%
N.º total de encuestados	10	100%

Autor: elaboración propia




Figura 249: porcentajes de implementación de mobiliario multifuncional
Fuente: elaboración propia

Conclusión

Los estudios muestran que el 100% de los profesores respondieron que el mobiliario se encuentra en mal estado.

Conclusión

Los resultados de las encuestas manifiestan que el 100% de las personas están muy de acuerdo en implementar mobiliario multifuncional.

Pregunta 9

¿En qué medida está usted de acuerdo con realizar mejoras en las instalaciones sanitarias?

Tabla 62: mejoras en instalaciones sanitarias

Variable	Cantidad	Porcentaje
Totalmente de acuerdo	10	100%
Bastante de acuerdo	0	0%
Ni en desacuerdo, ni en acuerdo	0	0%
Bastante en desacuerdo	0	0%
Totalmente en desacuerdo	0	0%
N.º total de encuestados	10	100%

Autor: elaboración propia




Figura 250: porcentajes de mejoras en las instalaciones sanitarias
Fuente: elaboración propia

Conclusión

Las encuestas muestran que el 100% de los docentes están totalmente de acuerdo en realizar mejoras en las instalaciones sanitarias.



DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN

Yo, Salazar Herrera, Evelyn Solange, con C.C: # 0706281235 autor/a del trabajo de titulación Rediseño de la Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica”, previo a la obtención del título de **LICENCIADO EN DISEÑO DE INTERIORES** en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

1.- Declaro tener pleno conocimiento de la obligación que tienen las instituciones de educación superior, de conformidad con el Artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior, de entregar a la SENESCYT en formato digital una copia del referido trabajo de titulación para que sea integrado al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor.

2.- Autorizo a la SENESCYT a tener una copia del referido trabajo de titulación, con el propósito de generar un repositorio que democratice la información, respetando las políticas de propiedad intelectual vigentes.

Guayaquil, 21 de marzo de 2019

f. _____
Salazar Herrera, Evelyn Solange
C.C: 0706281235



REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE TITULACIÓN

TÍTULO Y SUBTÍTULO:	Rediseño de la Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica”		
AUTOR(ES) (apellidos/nombres):	Salazar Herrera, Evelyn Solange		
REVISOR(ES)/TUTOR(ES) (apellidos/nombres):	Arq. Nury Cinzia Vanegas Aspiazu, Mgs		
INSTITUCIÓN:	Universidad Católica de Santiago de Guayaquil		
FACULTAD:	Facultad de Arquitectura y Diseño		
CARRERA:	Carrera de Diseño de Interiores		
TITULO OBTENIDO:	Licenciada en Diseño de Interiores		
FECHA DE PUBLICACIÓN:	21 de marzo de 2019	No. DE PÁGINAS:	
ÁREAS TEMÁTICAS:	Diseño de interiores		
PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS:	Inclusión, circulación, indirecta, mobiliario, funcional, logística		

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras):

El presente proyecto de rediseño de la escuela de educación fiscal 14” República de Costa Rica busca expandir criterios de diseño en donde se emplee conocimientos de diseño interior enfocándose en la redistribución y regeneración de espacios para solucionar problemas no solo estéticos sino también funcionales, aprovechando al máximo cada espacio desperdiciado y abandonado. Para lograrlo fue necesario realizar análisis a nivel espacial y funcional durante una larga etapa, en donde se ejecutaron encuestas y entrevistas a personas encargadas de las diferentes áreas educativas.

Lo primordial en esta propuesta de rediseño es completar las funciones requeridas mediante la inclusión de espacios inexistentes, pero necesarios. Al solucionar los problemas de circulación se ha resuelto los problemas de zonificación y distribución. Asimismo, se ha creado mobiliario funcional y estético hechos con dedicación pensando en el bienestar de los infantes y adultos. A su vez, se ha implementado equipo auxiliar como es la plataforma salvaescalera para personas con capacidades especiales y también se ha encontrado soluciones de logística, como la reubicación de aulas educativas de planta alta con planta baja, específicamente el aula de séptimo con sexto grado en el caso de que la situación lo amerite. La intención de rediseñar las áreas verdes mediante la utilización de plantas aptas para los estudiantes es para que los niños se conecten con la naturaleza de manera segura y divertida.

ADJUNTO PDF:	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
CONTACTO CON AUTOR/ES:	Teléfono: +593-4-987565038	E-mail solisalazarh@gmail.com
CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: COORDINADOR DEL PROCESO DE UTE	Nombre: Catherine Cabanilla León	
	Teléfono: +593 043804600 (extensión 1221) / 0991439436	
	E-mail: catherine.cabanilla@cu.ucsg.edu.ec / cathycabanilla@gmail.com	

SECCIÓN PARA USO DE BIBLIOTECA

Nº. DE REGISTRO (en base a datos):	
Nº. DE CLASIFICACIÓN:	
DIRECCIÓN URL (tesis en la web):	